


## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

ディーラーオプション部品として販売された、バックランプスポットを取り付けた場合、同時に点灯する後退灯は2個であるものの、車両に装備されている後退灯と合わせて、灯室数が3個となり、後退灯の個数は2個以下と定めた保安基準に不適合となると解釈されることが判明した。

### 改善の内容

全車両、後退灯の灯室数が2個以下となるように、車両左側の後退灯に接続されている電気配線を切断し取り除き、電球の再組み付け防止のため、ソケット部にシーリング材を封入する。