

## 緊急点検においてストランド破断が見つかったエレベーターの概要

定期検査等を行っていた社	都道府県	市区町村	建物用途	緊急点検			直近の定期検査等	
				実施日	指摘詳細	是正状況	実施日	検査等の結果
東芝エレベータ(株)	大阪府	大阪市	共同住宅	H19.6.21	主索3本中、1本の主索でストランド破断あり	ロープ交換	H18.12.18	指摘なし
(株)日立ビルシステム	埼玉県	所沢市	共同住宅	H19.6.28	主索3本中、1本の主索でストランド破断あり	ロープ交換	H18.12.7	指摘なし
(株)日立ビルシステム	大阪府	大阪市	飲食店	H19.6.20	主索3本中、1本の主索でストランド破断あり	ロープ交換	H18.9.7	指摘なし
フジテック(株)	東京都	江東区	共同住宅	H19.6.25	主索4本中、1本の主索でストランド破断あり	ロープ交換	H19.5.28	指摘なし
フジテック(株)	福岡県	福岡市	工場・倉庫	H19.6.21	主索5本中、1本の主索でストランド破断あり	ロープ交換	H19.1.5	指摘なし