

TCD発行一覧

発行日： 2002年8月5日 から
2002年8月9日 まで

TCD番号 5372A- -2002	種類 飛行機	発行日 08/08	発効日 08/23
準拠AD 米国FAA AD 2002-14-05			
適用型式 ダグラス式MD-11型			
概要 電源供給ケーブルの損傷により、中央電気機器室に煙及び火災が発生する不具合防止			
参照SB等 マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・プレティンMD11-24A160及び同Revision 01並びにボーイング・サービス・プレティンMD11-24-184			
TCD番号 5373A- -2002	種類 飛行機	発行日 08/08	発効日 08/23
準拠AD 米国FAA AD 2002-14-09			
適用型式 ダグラス式MD-11及びMD-11F系列型			
概要 電源供給ケーブルから電気火花が発生し、客室又は電気機器室に煙及び火災が発生する不具合防止			
参照SB等 マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・プレティンMD11-24A150及びMD11-24A178 Revision 01			
TCD番号 5506A- -2002	種類 飛行機	発行日 08/08	発効日 08/23
準拠AD 米国FAA AD 2002-14-11			
適用型式 ダグラス式MD-11型			
概要 主外部電源レセプタクル及びギャレー用外部電源レセプタクルの接地ワイヤの接点並びにその周辺の断熱材及び電力ケーブルが電気火花により損傷し、前方貨物室内で煙及び火災が発生する不具合防止			
参照SB等 マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・プレティンMD11-24A138及びMD11-24A138 Revision 01			
TCD番号 5992 - -2002	種類 装備品	発行日 08/08	発効日 08/26
準拠AD チェコCAA-AD-T-039/2002 R1			
適用型式 MarS spol. S.r.o.社 (現MarS a.s.社) 製ATL-88、ATL-88/92-S及びATL-88/90型パラシュートを装備した航空機			
概要 パラシュートの安全性が確保されていないおそれがあるため			
参照SB等 MarS a.s.社マンダトリー・サービス・プレティンNo. 1/04/2002			
TCD番号 5993 - -2002	種類 装備品	発行日 08/08	発効日 08/26
準拠AD チェコCAA-AD-T-048/2002			
適用型式 STRATOS 07 s.r.o.社製JU-40型パラシュートを装備した航空機			
概要 パラシュートの安全性が確保されていないおそれがあるため			
参照SB等			

TCD発行一覧

発行日： 2002年8月5日 から
2002年8月9日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6030 - -2002	種類	飛行機	08/08	08/08
準拠AD 米国FAA AD 2002-14-03				
適用型式 ダグラス式MD-11及び-11F型				
概要 内側フラップの外側ヒンジを取付ける下側ボルトのプリロード インジケータリング ワッシャーの緩み又はナットの亀裂若しくは腐食により、主翼から外側ヒンジが脱落し、機体の操縦性が喪失する不具合防止				
参照 SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-57A067 (Appendix A及びBを含む。)				
6031 - -2002	種類	飛行機	08/08	08/23
準拠AD 米国FAA AD 2002-14-04				
適用型式 ダグラス式MD-11及び-11F型				
概要 第2発動機の消火剤 (Firex) ボトルの放出カートリッジの電気配線が擦れ、損傷し、第2発動機火災時に消火剤が正常に放出されない不具合防止				
参照 SB等 ボーイング・サービス・ブレティンMD11-26-037				
6034 - -2002	種類	飛行機	08/08	08/23
準拠AD 米国FAA AD 2002-14-08				
適用型式 ダグラス式MD-11及び-11F型				
概要 副操縦士座席の下方でアビオニクス室の電線が擦れ、電気火花が発生し、操縦室内の発煙及び火災に至る不具合防止				
参照 SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-23A046 Revision 01				
6036 - -2002	種類	飛行機	08/08	08/23
準拠AD 米国FAA AD 2002-14-13				
適用型式 ダグラス式MD-11及びMD-11F系列型				
概要 前方貨物室内で、電気配線及び灯火取付部のプラスチックが破損し、煙又は火災が発生する不具合防止				
参照 SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-52A035 Revision 2				
6038 - -2002	種類	飛行機	08/08	08/22
準拠AD カナダ運輸省AD CF-2002-35				
適用型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型				
概要 表面が水等に覆われた (contaminated) 滑走路からの又は強雨時の離陸に引続く上昇中にエルロン・コントロールが固着し、機体の操縦性が喪失する不具合防止				
参照 SB等 飛行規程のテンポラリー・リビジョンRJ/109-1				