

# TCD発行一覧

発行日： 2002年8月12日 から  
2002年8月16日 まで

<b>TCD番号</b> 6026 - -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 08/13	<b>発効日</b> 08/27
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2002-339(B)			
<b>適用型式</b> ダッソー・アビエーション(ダッソー・ブレゲー)式ミステール・ファルコンⅡ、ミステール・ファルコン900、ファルコン900EX及びファルコン2000型			
<b>概要</b> VHFの一部周波数帯においてVHF通信機がGPIRSに障害を与え、計器上に誤った表示をする不具合防止			
<b>参照SB等</b> ダッソー・アビエーション・エアプレーン・フライト・マニュアルFM813EX及びテンポラリー・リビジョンTC58、FM900C及びテンポラリー・リビジョンTC12、DTM561及びテンポラリー・リビジョンTC53並びにDTM537及びテンポラリー・リビジョンTC14			
<b>TCD番号</b> 6032 - -2002	<b>種類</b> 装備品	<b>発行日</b> 08/13	<b>発効日</b> 08/27
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-14-19			
<b>適用型式</b> ロックウェル・コリンズ社製エア・データ・コンピューターを装備した航空機			
<b>概要</b> 静圧源を切り替える際に不適切なADCフラッグが表示されることにより乗組員の操縦に悪影響を与える不具合防止			
<b>参照SB等</b> ロックウェル・コリンズ・サービス・プレティンNo.62 ADC-85/85A/850C/850F-34-62及び同Revision.2 ADC-85/85A/850C/850D/850E/850F-34-62、コリンズ・コンピューター・コンポーネント・マニュアル並びにコリンズ・アビオニクス・スタンダード・ショップ・プラクティス・インストラクション・マニュアル			
<b>TCD番号</b> 6033 - -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 08/13	<b>発効日</b> 08/23
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-14-06			
<b>適用型式</b> ダグラス式MD-11及び-11F型			
<b>概要</b> 操縦室のオーバーヘッド・スイッチ・パネルの電気配線の損傷時に、非常用電力が喪失する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・サービス・プレティンMD11-24-197			
<b>TCD番号</b> 6040 - -2002	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 08/13	<b>発効日</b> 08/27
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2002-371-010(A)			
<b>適用型式</b> ユーロコプター式EC120B型			
<b>概要</b> サイクリック・スティックの根元にボンディング用の編線が絡まることにより、サイクリック・スティックの作動が拘束される不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプター・アラート・テレックスEC120 No.67A008			
<b>TCD番号</b> 6042 - -2002	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 08/13	<b>発効日</b> 08/18
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C.緊急CN T2002-424-081(A)			
<b>適用型式</b> ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332C、C1、L及びL1型			
<b>概要</b> MGBのベベル・ギアに亀裂が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターAS332アラート・テレックスNo.05.00.58			

# TCD発行一覧

発行日： 2002年8月12日 から  
2002年8月16日 まで

---

TCD番号	6028 - -2002	種類	飛行機	発行日	08/15	発効日	08/15
-------	--------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

---

準拠AD 米国FAA AD 2002-13-10

---

適用 型式 ダグラス式DC-10-10、-10F、-15、-30、-30F、-40及び-40F系列型並びにMD-10-10F及び-30F系列型

---

概要 燃料・ブースト/トランスファー・ポンプ・ハウジング・コネクタに電気火花が発生することにより、燃料タンクで火災や爆発が起こる不具合防止

---

参照 SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティンDC10-28A228 (Appendixも含む。)、同 Revision01、及び同 Revision02並びにMD11-28A112 (Appendixも含む。)

---