

TCD発行一覧

発行日： 2002年10月21日 から
2002年10月25日 まで

TCD番号 6062 - -2002	種類 飛行機	発行日 10/23	発効日 11/05
準拠AD 米国FAA AD 2002-19-11			
適用型式 ボーイング式767-200及び-300系列型			
概要 スラスト・リバーサー不作動ピンの損傷により飛行中にスラスト・リバーサーが展開し、機体の操縦性が低下する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-78A0089及び同Revision 1			
TCD番号 6068 - -2002	種類 回転翼機	発行日 10/24	発効日 11/07
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-509(A)			
適用型式 アエロスパシアル(ユーロコプター)式SA365N1並びにAS365N2及びN3型			
概要 テール・ローター・ブレードが飛行中に破損することにより、テール・ローター・ギアボックス/テール・ローター・ヘッド・アセンブリがずれ、テール・ローター・ドライブ・シャフトが離脱する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS365アラート・テレックスNo.05.00.43			
TCD番号 6070 - -2002	種類 発動機	発行日 10/24	発効日 11/07
準拠AD カナダ運輸省AD CF-2002-42			
適用型式 プラット・アンド・ホイットニー・カナダ式PW530A、PW535A、及びPW545A型発動機を装備した航空機			
概要 燃料・オイルヒーターとFCU一体型燃料ポンプ間のフレキシブル燃料チューブからの燃料漏れをおこす不具合防止			
参照SB等 P&WCサービス・ブレティンNo.30217			
TCD番号 6072 - -2002	種類 回転翼機	発行日 10/24	発効日 10/28
準拠AD 米国FAA緊急AD 2002-22-51			
適用型式 MDヘリコプターズ(マグドネル・ダグラス)式MD900系列型			
概要 亀裂及び点食によりマストが破損することによりメイン・ローターが離脱し、機体の操縦性が喪失する不具合防止			
参照SB等 MDヘリコプターズ・サービス・ブレティンNo. SB900-089R1			
TCD番号 4526 -1-2002	種類 プロペラ	発行日 10/25	発効日 11/01
準拠AD 米国FAA AD 96-18-14 COR			
適用型式 ハーツェル式HC-A3VF-7(), HC-B3TF-7(), HC-B3MN-3(), HC-B3TN-2(), HC-B3TN-3(), HC-B3TN-5(), HC-B4MN-5(), HC-B4MP-3(), HC-B4TN-3(), HC-B4TN-5(), HC-B5MA-3(), HC-B5MP-3(), HC-B5MP-5(), HC-B3MN-5(), HC-B3TN-4(), HC-B4MP-4()及びHC-B5MN-3()型プロペラを装備した航空機			
概要 プロペラ・ハブ、ブレード又はブレード・クランプの破損により、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ハーツェル・サービス・マニュアル118F Rev.2、132A Rev.2及び202A並びにハーツェル・サービス・ブレティン136H			

TCD発行一覧

発行日： 2002年10月21日 から
2002年10月25日 まで

TCD番号	6067 - -2002	種類	飛行機	発行日	10/25	発効日	10/25
-------	--------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-514(B)

適用
型式 エアバス・インダストリー式A319、A320及びA321系列型

概要 飛行中に胴体に振動が発生する不具合防止

参照 エアクラフト・メンテナンス・マニュアル・エアバス・タスク2734.00200.001、エアバス・サービス・
SB等 プレティンA320-27-1132及びA320-27-1114
