

TCD発行一覧

発行日： 2003年3月3日 から
2003年3月7日 まで

TCD番号	種類	発行日	発効日
6127 - -2003	飛行機	03/03	03/17
準拠AD			
適用型式 三菱式MU-2B、-10、-15、-20、-25及び-26型並びにMU-2B-30、-35及び-36型			
概要 不適切なクランプの使用から空気圧ラインで圧力漏れが発生することにより複数のシステムが同時に不動作となる不具合防止			
参照SB等 三菱重工業MU-2サービス・ブレティン№239			
6157 - -2003	飛行機	03/05	03/19
準拠AD 米国FAA AD 2003-02-03			
適用型式 ビーチクラフト式65-90、65-A90、65-A90-1、65-A90-2、65-A90-3、65-A90-4、B90、C90、C90A、E90、F90、H90、99、99A、A99A、B99、C99、100、A100、A100-1、A200、A200C、A200CT、B100、200、B200、200C、B200C、200CT、B200CT、200T、B200T、300、300LW、B300、B300C及び2000系列型			
概要 エアステア・ドア及び非常脱出口の操作方法が明確に標示されていないため、緊急時にエアステア・ドア及び非常脱出口を開放できない不具合防止			
参照SB等 レイセオン・マンドトリー・サービス・ブレティンSB52-3096 Rev.1			
6166 - -2003	回転翼機	03/07	03/12
準拠AD 米国FAA AD 2003-04-15			
適用型式 シコルスキー式S-76A、B及びC型			
概要 ローター・ブレイキ・ディスクが破損してローター・ブレード並びに周辺の油圧及び燃料系統に損傷を与え、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 シコルスキー・エアクラフト・コーポレーション・アラート・サービス・ブレティン76-66-36及び76-66-37並びにPHCコンポーネント・メンテナンス・マニュアルRevision C			