

TCD発行一覧

発行日： 2003年3月10日 から
2003年3月14日 まで

TCD番号 6160 - -2003	種類 飛行機	発行日 03/11	発効日 03/11
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2003-048(B)			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300及びA300-600系列型			
概要 誤ったラベルの指示によりスラット・フリクション・ブレーキに誤った作動油が中長期にわたって使用されることにより、ブレーキ機能が低下し、スラット・ドライブ・シャフト折損時に操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 エアバス・オール・オペレーターズ・テレックス A300-27A0199及びA300-27A6055			
TCD番号 6165 - -2003	種類 装備品	発行日 03/11	発効日 03/11
準拠AD 米国FAA AD 2003-03-11			
適用型式 エア・クルーズ社製非常脱出スライド・ラフトを装備した航空機			
概要 非常脱出スライド・ラフトが正常に膨張せず、非常時に乗客の脱出の妨げとなる不具合防止			
参照SB等 エア・クルーザーズ・カンパニー・サービス・ブレティン777-107-25-06並びにエア・クルーザーズ・カンパニー・フォールディング・プロシジャーP-12054 Revision F及びP-12064 Revision F			
TCD番号 6158 - -2003	種類 回転翼機	発行日 03/13	発効日 03/27
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2003-028(A)			
適用型式 ユーロコプター (アエロスパシアル) 式SA365N及びN1型並びにAS365N2及びN3型			
概要 エア・ベント・ホースに、機体前方客室ドアのラッチ・サポート取付けねじが干渉して、エア・ベント・ホースが破損し、機内に燃料が漏れる不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS365アラート・テレックスNo. 280031			
TCD番号 6163 - -2003	種類 回転翼機	発行日 03/13	発効日 03/27
準拠AD 米国FAA AD 2003-04-04			
適用型式 ロビンソン式R22系列型			
概要 テール・ローター・ピッチ・コントロール・ベアリングが腐食して破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ロビンソン・ヘリコプター・カンパニー・サービス・ブレティンSB-90A Revision A			
TCD番号 6164 - -2003	種類 回転翼機	発行日 03/13	発効日 03/27
準拠AD 米国FAA AD 2003-04-05			
適用型式 ロビンソン式R44系列型			
概要 テール・ローター・ピッチ・コントロール・ベアリングが腐食して破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ロビンソン・ヘリコプター・カンパニー・サービス・ブレティンSB-43A Revision A			

TCD発行一覧

発行日： 2003年3月10日 から
2003年3月14日 まで

TCD番号	4970A - -2003	種類	装備品	発行日	03/14	発効日	03/14
準拠AD							
適用型式	ファースト・テクノロジー・ファイヤーアンド・セーフティ・リミテッド社製洗面所用消火器を装備した航空機						
概要	耐空性改善通報TCD-4970-99の廃止						
参照SB等							
TCD番号	6057 -1-2003	種類	発動機	発行日	03/14	発効日	03/28
準拠AD	ドイツLBA AD2000-348/5						
適用型式	ロールス・ロイス・ドイツランド式BR700-710A1-10型及びBR700-710A2-20型発動機を装備した航空機						
概要	ファン・ディスクに亀裂が発生することにより発動機の空中停止及び航空機に損傷を与える不具合防止						
参照SB等	ロールス・ロイス・ドイツランド・サービス・ブレティンNo. BR700-72-900229 Rev.3、同Rev.4及び同Rev.5						
TCD番号	6110 -1-2003	種類	飛行機	発行日	03/14	発効日	03/14
準拠AD	フランスDGAC CN 2002-579(B) R1						
適用型式	エアバス・インダストリー式A300系列型 (A300-600系列型を除く。)						
概要	アビオニクス室内のラック107VUへの漏水により、電線が短絡し損傷する不具合防止						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-24-0098						
TCD番号	6139 - -2003	種類	発動機	発行日	03/14	発効日	03/28
準拠AD	ドイツLBA AD 2003-015						
適用型式	ロールス・ロイス式ダート528、529、531、532、533、534、535、536、542、543、550及び552系列型発動機を装備した航空機						
概要	タービン・ディスクに対してサーメテル (Sermetal)・コーティング (OMat7/46) とドライフィルム・ルブリカントの両方を使用することにより、タービン・ディスクに有害な影響を及ぼし、発動機外へのタービン・ディスクの破片の飛散及び発動機空中停止に至る不具合防止						
参照SB等	ロールス・ロイス・サービス・ブレティンDa72-533及びDa72-540						
TCD番号	6168 - -2003	種類	飛行機	発行日	03/14	発効日	04/04
準拠AD	米国FAA AD 2003-04-10						
適用型式	ダグラス式MD-90-30型						
概要	電線が周辺構造との接触により損傷し、電気火花が発生して客室内で煙及び火災が発生する不具合防止						
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD90-24A074 Revision 01						

TCD発行一覧

発行日： 2003年3月10日 から
2003年3月14日 まで

TCD番号	6169 - -2003	種類	飛行機	発行日	03/14	発効日	04/04
準拠AD	米国FAA AD 2003-04-18						
適用 型式	ダグラス式MD-90-30型						
概要	主脚ブレーキの故障により、制動能力が失われ、離陸又は着陸時に機体が滑走路をオーバーランする不具合防止						
参照 SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD90-32A042 Revision 01及びMD90-32-045 Revision 01並びにエアクラフト・ブレ - キング システムズ・コーポレーション・サービス・ブレティンMD90-32-13 Revision 2及びMD90-32-14						