

TCD発行一覧

発行日： 2003年3月24日 から
2003年3月28日 まで

TCD番号	5639 -2-2003	種類	発動機	発行日	03/24	発効日	04/07
準拠AD	オーストリア航空局AD No.107 R2及びR3						
適用型式	ロータックス式912A、912F、912S及び914F系列型発動機を装備した動力滑空機						
概要	クランクケースに亀裂が発生する不具合防止						
参照SB等	ボンバルディア・ロータックス・サービス・ブレティンSB-912-029 R1及びSB-914-018 R1						
TCD番号	5965A- -2003	種類	飛行機	発行日	03/27	発効日	03/27
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN 2003-082(B) 及びCN 2002-185(B) R1						
適用型式	エアバス・インダストリー式A300、A310及びA300-600系列型並びにA300-600ST型						
概要	変圧整流器 (TRU) の信頼性が低いことが判明したため						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-24-0099、A310-24-2088、A300-24-6082及びA300-24-9001、エアバス・インダストリー-MMLのテンポラリー・リビジョンA300 TR No.1-24/02F issue 01、A310 TR No.01-24/01J issue 02、A300-600 TR No.01-24/01I issue 02及びA300-600ST TR No.01-24/01A issue 02並びに耐空性改善通報TCD-5398-2000						
TCD番号	6170 - -2003	種類	装備品	発行日	03/27	発効日	04/10
準拠AD	米国FAA AD 2003-04-06						
適用型式	ハネウェル社製Primus II RNZ-850/-851インテグレートッド・ナビゲーション・ユニットを装備した航空機						
概要	乗組員に対してグライドスローブ偏位量の正確な指示を保証するため						
参照SB等	ハネウェル・テクニカル・ニュースレターA23-3850-001 Revision 1						
TCD番号	5839A- -2003	種類	回転翼機	発行日	03/28	発効日	04/11
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN 2003-099(A)及びCN 2001-590-087(A) R1						
適用型式	ユーロコプター (アエロスパシアル) 式AS350 B、BA、B1、B2、B3、BB及びD型						
概要	サーボコントロール・ロッドの製造不良によりロッドが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	AS350アラート・サービス・ブレティンNo.010052						
TCD番号	6161 - -2003	種類	回転翼機	発行日	03/28	発効日	04/11
準拠AD	米国FAA AD 2003-01-04						
適用型式	ベル式204B、205A、205A-1、205B及び212型						
概要	メイン・ローター・グリップが破損してメイン・ローター・ブレードが脱落し、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティン205B-02-39 Revision B、212-02-116 Revision A及び212-94-92 Revision A、オペレーション・セーフティ・ノーティス204-85-6、205-85-9及び212-85-13、Nondestructive Inspection Procedure Log No. 00-340 Revision E並びにスタンダード・プラクティス・マニュアルBHT-ALL-SPM						

TCD発行一覧

発行日： 2003年3月24日 から
2003年3月28日 まで

TCD番号 6167 - -2003	種類 飛行機	発行日 03/28	発効日 04/11
準拠AD スイスFOCA AD HB 2003-092			
適用型式 ビラタス式PC-6系列型			
概要 主翼の構造が変形して、インテグラル式燃料タンクのリブに疲労亀裂が生じる不具合防止			
参照SB等 ビラタスPC-6サービス・ブレティンNo. 57-002及びNo. 118			
TCD番号 6174 - -2003	種類 滑空機	発行日 03/28	発効日 04/11
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2003-042(A)			
適用型式 SNセンターエア式センターエア101系列型滑空機			
概要 フォーク・フィッティング (fork fitting) の破損により脚が破損し、離着陸中に機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 サービス・ブレティンSNセンターエア No. 101-20			
TCD番号 6176 - -2003	種類 回転翼機	発行日 03/28	発効日 04/11
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2003-100(A)			
適用型式 ユーロコプター (アエロスパシアル) 式AS355E、F、F1、F2及びN型			
概要 サーボコントロール・ロッドの製造不良によりロッドが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター AS355アラート サービス・ブレティンNo010048			