

# TCD発行一覧

発行日： 2003年4月7日 から  
2003年4月11日 まで

<b>TCD番号</b> 5869A - -2003	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/09	<b>発効日</b> 04/09
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2003-120(B)、CN 2001-355(B) R1及びCN 2001-639(B) R1			
<b>適用型式</b> エアバス・インダストリー式A300及びA300-600系列型			
<b>概要</b> 胴体フレームに亀裂が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> エアバス・サービス・プレティンA300-53-0246 Revision 4及びA300-53-6029 Revision 6			

<b>TCD番号</b> 6180 - -2003	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/09	<b>発効日</b> 04/09
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2003-119(B)			
<b>適用型式</b> エアバス (エアバス・インダストリー) 式A319、A320及びA321系列型			
<b>概要</b> 燃料が漏洩する事態に対処するための操作手順の乗員への周知			
<b>参照SB等</b>			

<b>TCD番号</b> 6181 - -2003	<b>種類</b> 滑空機	<b>発行日</b> 04/09	<b>発効日</b> 04/23
<b>準拠AD</b> ドイツLBA AD 2003-004			
<b>適用型式</b> グラスフリューゲル式クラブリベレ205、ホーネット及びホーネット-C型滑空機			
<b>概要</b> 地上における機体取扱いの際等に方向舵のアクチュエータ・アームに過度の荷重がかかることにより、飛行中にアームが破損する不具合防止			
<b>参照SB等</b> グラスファーマー・フルックツォイク・サービス・ストライフェネダー・テクニカル・ノートNo. 205-22及びNo. 206-21			

<b>TCD番号</b> 5553 -1-2003	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 04/11	<b>発効日</b> 04/18
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2001-058-001(A) R1			
<b>適用型式</b> ユーロコプター式EC155B型			
<b>概要</b> 飛行中に客室スライディング・ドアが脱落する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターEC155アラート・サービス・プレティンNo. 52A003及びNo. 52A004			