

TCD発行一覧

発行日： 2003年8月25日 から
2003年8月29日 まで

TCD番号 6271 - -2003	種類 装備品	発行日 08/27	発効日 09/22
準拠AD ドイツLBA AD 2003-234			
適用型式 ベッカー社製AR4201型VHF-AM送受信機を装備した航空機			
概要 選択されたものとは異なる周波数の強い電界強度の外来妨害波によってVHF-AM送受信機の通信機能が阻害される不具合防止			
参照SB等 ベッカー・サービス・ブレティンAR4201-01/03			
TCD番号 6273 - -2003	種類 回転翼機	発行日 08/27	発効日 09/10
準拠AD			
適用型式 川崎式BK117、BK117A-3、BK117A-4、BK117B-1、BK117B-2及びBK117C-1型			
概要 規格外のスキン・パネルが使用されていることにより、テール・ブームの垂直尾翼スキン・パネルに亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 川崎サービス・ブレティンNo. KSB-117-215及びドイツLBA AD 2003-219			
TCD番号 6283 - -2003	種類 装備品	発行日 08/27	発効日 09/05
準拠AD 英国CAA AD 001-01-2003及びフランスD.G.A.C. AD 2003-036 (AB)			
適用型式 ハネウェル社製MST67AモードSトランスポンダを装備した航空機			
概要 モードS全機質問に対する応答信号フォーマットのPIフィールドに不適切な応答情報が混入する不具合防止			
参照SB等 ハネウェル・ソフトウェア・ブレティン MST67A-SW2 Rev.4			
TCD番号 6263 - -2003	種類 回転翼機	発行日 08/28	発効日 09/11
準拠AD 米国FAA AD 2003-14-18			
適用型式 シコルスキー式S-76A、S-76B及びS-76C型			
概要 不適切なメイン・ランディング・ギア・ブレーキ・ディスクが取り付けられることにより、ブレーキの性能が低下する不具合防止			
参照SB等 シコルスキー・エアクラフト・アラート・サービス・ブレティンNo.76-32-27 (エアクラフト・ブレーキングシステムズ・アラート・サービス・ブレティンNo.S76-32-A24を含む。)及びNo.76-32-28 (同No.S76-32-A25を含む。)			
TCD番号 6277 - -2003	種類 飛行機	発行日 08/28	発効日 08/28
準拠AD 米国FAA AD 2003-16-02			
適用型式 ダグラス式DC-10-10、-10F、-15、-30、-30F、-40及び-40F並びにMD-10-10F及び-30F型			
概要 摩擦熱により燃料ブーストトランスファー・ポンプ内の温度が上昇し、燃料タンクの火災又は爆発が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティンDC10-28A241			

TCD発行一覧

発行日： 2003年8月25日 から
2003年8月29日 まで

TCD番号 6278 - -2003	種類 飛行機	発行日 08/28	発効日 09/12
準拠AD 米国FAA AD 2003-16-01			
適用型式 ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要 上部計器照明灯の調光機能装置の過熱及び内部部品の損傷により、操縦室内の発煙又は火災に至る不具合防止			
参照SB等 マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD11-33A071 Revision 01			
TCD番号 6279 - -2003	種類 飛行機	発行日 08/28	発効日 09/12
準拠AD 米国FAA AD 2003-16-08			
適用型式 ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B、-200C、-200F、-300、-400、-400D及び-400F並びに747SR系列型			
概要 飛行中に内側後縁フォアフラップが脱落する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・サービス・ブレティン747-57-2166 Revision 5及び同Revision 6			
TCD番号 6287 - -2003	種類 回転翼機	発行日 08/28	発効日 09/02
準拠AD フランスD.G.A.C緊急CN U2003-345(A)			
適用型式 ユーロコプター式EC155B及びB1型			
概要 飛行中に客室スライディング・ドアが脱落する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター・アラート・テレックスEC155 No.52A013			