

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月1日 から
2003年12月5日 まで

TCD番号 4929A-1-2003	種類 飛行機	発行日 12/01	発効日 12/01
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 1999-181-283(B) R2			
適用型式 エアバス・インダストリー式A310及びA300-600系列型			
概要 飛行中に意図せずスラスト・リバーサーが展開する不具合防止			
参照SB等 エアバス・オール・オペレーター・テレックス78-08、78-09 Rev.2及び同Rev.3並びにエアバス・フライト・オペレーション・テレックス999.0124/98 Rev.3及び999.0140/98			
TCD番号 5934A-1-2003	種類 飛行機	発行日 12/01	発効日 12/01
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-458 (B) R2			
適用型式 エアバス (エアバス・インダストリー)式A319、A320及びA321系列型			
概要 DDRMIの電源用変圧器に短絡が発生して115V交流電流がDDRMIに接続された信号回路へ漏洩し、複数の航法装置の機能が喪失する不具合防止			
参照SB等 エアバス・オール・オペレーターズ・テレックスA320-34A1262 Revision 01及びエアバス・サービス・ブレティンA320-34-1264 Revision 1			
TCD番号 5982 -1-2003	種類 飛行機	発行日 12/01	発効日 12/01
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-220(B) R1			
適用型式 エアバス・インダストリー式A319及びA320系列型			
概要 燃料油量計用ケーブルと28V電源供給ケーブルとの間で短絡が発生し、燃料油量計プローブが過熱して、燃料の爆発に至る不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA320-28-1086及びA320-28-1087			
TCD番号 6330 - -2003	種類 飛行機	発行日 12/01	発効日 12/01
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2003-410(B)			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300、A300-600及びA300-600ST BELUGA系列型			
概要 主翼内側フラップのリブ7に亀裂が発生することにより、内側フラップとNo2トラックの間の取り付けフィッティングが破損する不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-57-0240及びA300-57-6095並びにA300-57-9003			
TCD番号 6333 - -2003	種類 飛行機	発行日 12/01	発効日 12/18
準拠AD 米国FAA AD 2003-23-01			
適用型式 ボーイング式747-400、-400D及び-400F系列型			
概要 方向舵パワー・コントロール・モジュールのメイン・マニホールドのヨー・ダンパ・アクチュエーター部に亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-27A2397			

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月1日 から
2003年12月5日 まで

TCD番号	6335 - -2003	種類	発動機	発行日	12/02	発効日	12/03
準拠AD	米国FAA AD 2003-22-09						
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー式PW4074、PW4074D、PW4077、PW4077D、PW4084、PW4084D、PW4090、PW4090D、PW4090-3、及びPW4098型発動機を装備した航空機						
概要	No.3ベアリング部から漏洩した潤滑油に着火し、高圧タービン・アセンブリの部品が熱疲労により損傷することにより、高圧タービン第1段ディスク及び高圧タービンの第1段と第2段の間にあるエア・シールに亀裂が発生し、発動機外に破片が飛散する不具合防止						
参照SB等	プラット・アンド・ホイットニー・アラート・サービス・ブレティンPW4G-112-A72-257及び同Revision 1						
TCD番号	6328 - -2003	種類	飛行機	発行日	12/03	発効日	12/08
準拠AD	米国FAA AD 2003-22-08						
適用型式	ダグラス式MD-11及びMD-11F型						
概要	水平安定板の上側スパー・キャップ及び外板パネルのバレル・ナット・ホールに腐食が発生することにより、機体構造が損傷し操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティンMD11-55-023						
TCD番号	6343 - -2003	種類	回転翼機	発行日	12/03	発効日	12/08
準拠AD	米国FAA緊急AD 2003-24-51						
適用型式	ロビンソン式R44及びR44 II型						
概要	メイン・ローター・スワッシュプレートの子品の結合及びテイル・ローター・ブレードの取り付けに使用されているボルトが損傷し、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	ロビンソン・ヘリコプター・カンパニー・サービス・ブレティンSB-51						