

TCD発行一覧

発行日: 2005年5月2日 から
2005年5月6日 まで

TCD番号 6595 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/02	発効日 05/07
準拠AD フランスD.G.A.C. CNU UF-2005-073			
適用型式	ツルボメカ式アリウス2F型発動機を装備した航空機		
概要	高圧タービン・ブレードがディスクから分離する不具合防止		
参照SB等	ツルボメカ・アラート・ファックスNo.057/05/DSO/TM		
TCD番号 6594 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2004-188			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS365N3型		
概要	火災探知機が、アップホルスタリングに覆われていることにより、火災発生時に、火災探知機が正常に作動しない不具合防止		
参照SB等	ユーロコプター・アラート・サービス・ブレティンAS365 No.25.00.62		
TCD番号 6596 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2004-183			
適用型式	ユーロコプター式EC155B及びB1型		
概要	客室スライディング・ドア及び客室スライディング・ドア・フレームに対する定期整備の設定		
参照SB等	ユーロコプターEC155アラート・サービス・ブレティンNo.52A018		
TCD番号 6597 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2004-184			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332C、C1、L及びL1、AS332L2並びにSA330F、G及びJ型		
概要	ホイスト・プレート・アセンブリのナットが正しく固定されていないことによりホイスト・プレートのフロント・アタッチメントが失われる不具合防止		
参照SB等	ユーロコプターAS332C、C1、L、L1アラート・テレックスNo.05.00.64、ユーロコプターAS332L2アラート・テレックスNo.05.00.64及びユーロコプターSA330F、G、Jアラート・テレックスNo.05.90		
TCD番号 6598 --2005	種類 飛行機	発行日 05/06	発効日 05/07
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-038			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A310-300系列型及びA300-600系列型		
概要	アクチュエーターのシャフトの磨耗により、運航中に操縦士用又は副操縦士用座席が予期せず動く不具合防止		
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA310-25-2182及び同A300-25-6194		

TCD発行一覧

発行日: 2005年5月2日 から
2005年5月6日 まで

TCD番号 6599 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD カナダTCCA AD CF-2004-25			
適用型式	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206A、206B及び206L型		
概要	テール・ロータ・ブレード付根のダブラーの接着が剥離する不具合防止		
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンNo.206-04-101及びNo.206L-04-131		
TCD番号 6600 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD カナダTCCA AD CF-2004-21 R1			
適用型式	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式222、222B、222U、230及び430型		
概要	テール・ロータ・ブレードに亀裂が発生する不具合防止		
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンNo.222-04-100、同No.222U-04-471、同No.230-04-31及び同No.430-04-31 Rev.A		
TCD番号 6601 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD 米国FAA AD 2004-23-15			
適用型式	MDヘリコプターズ(マクドネル・ダグラス)式MD900系列型		
概要	NOTAR・ファン・システムのテンション・トーション・ストラップが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	MDヘリコプターズ・サービス・ブレティンSB900-095		
TCD番号 6602 --2005	種類 飛行機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD カナダTCCA AD CF-2005-04			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型		
概要	水平安定板のトリム制御が不能になり、機体の操縦性が低下する不具合防止		
参照SB等	CRJメンテナンス・リクワイアメント・マニュアル Appendix Aテンポラリー・リビジョン2A-8		
TCD番号 6603 --2005	種類 回転翼機	発行日 05/06	発効日 05/20
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-010			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350B3型		
概要	バーティカル・フィンの桁の亀裂により、バーティカル・フィンが脱落する不具合防止		
参照SB等	ユーロコプター・アラート・テレックスAS350 No.05.00.46		

TCD発行一覧

発行日: 2005年5月2日 から
2005年5月6日 まで

TCD番号 6604 --2005 種類 飛行機 発行日 05/06 発効日 05/20

準拠AD カナダTCCA AD CF-2005-05

適用型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型

概要 貨物室ドア周辺の構造部材に亀裂が発生し、機体構造の健全性が低下する不具合防止

参照SB等 CRJメンテナンス・リクワイアメント・マニュアル Appendix Bテンポラリー・リビジョン2B-2048

TCD番号 6605 --2005 種類 飛行機 発行日 05/06 発効日 05/20

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-034

適用型式 ソカタ式TBM700型

概要 エレベーター・トリム・アクチュエーターへのグリースの塗布が不十分なことにより、昇降舵のトリムが凍結し、自動操縦装置解除時に意図せず機首上げ姿勢になる不具合防止

参照SB等 EADSソカタTBM700サービス・ブレティンNo. BS 70-124 Revision 1

TCD番号 6608 --2005 種類 回転翼機 発行日 05/06 発効日 05/11

準拠AD フランスD.G.A.C. GNU UF-2005-079

適用型式 ユーロコプター式AS332 L2型

概要 スワッシュプレート・ベアリングの取り付けねじが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止

参照SB等 ユーロコプターAS332 L2アラート・テレックス No.62.00.66

TCD番号 6609 --2005 種類 回転翼機 発行日 05/06 発効日 05/20

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-039

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA330F、G及びJ型

概要 安全ベルトのスナップ・フックのロックング・タンクを固定するスプリングが破損することにより、安全ベルトが座席から外れる不具合防止

参照SB等 ユーロコプターSA330アラート・サービス・ブレティンNo.25.33