

TCD発行一覧

発行日: 2005年9月26日 から
2005年9月30日 まで

TCD番号 6361 -2-2005 種類 回転翼機 発行日 09/30 発効日 10/14

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2003-465 R2

適用型式 ユーロコプター式EC120B型

概要 テール・ローター・ドライブ・シャフト・ダンパーが誤った位置に取り付けられていることにより、2つのダンパー・ハーフ・クランプがドライブ・シャフト・チューブと干渉し、ドライブ・シャフトが損傷する不具合防止

参照SB等 ユーロコプターEC120Bアラート・サービス・ブレティンNo.65A004

TCD番号 6571A- -2005 種類 飛行機 発行日 09/30 発効日 10/01

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-107

適用型式 エアバス・インダストリー式A300系列型

概要 自動操縦装置のピッチ・コントロールが作動中に操縦士がピッチ・コントロールを操作した場合に、ピッチ・トリムが失われる不具合防止

参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-22-0117 Revision 1及び同A300-22-0118

TCD番号 6705 - -2005 種類 回転翼機 発行日 09/30 発効日 10/14

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-082

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS355E、F、F1、F2及びN型

概要 テイル・ローター・ドライブ・シャフト・フォワード・シャフト・セクションのフランジ部に不適切な金属が使用されていることにより、強度が低下し使用寿命が短くなる不具合防止

参照SB等 ユーロコプターAS355アラート・サービス・ブリティン No.01.00.51

TCD番号 6708 - -2005 種類 回転翼機 発行日 09/30 発効日 10/14

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-094

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332C、C1、L、L1及びL2型

概要 腐食により消火剤が消火器から漏洩する不具合防止

参照SB等 ユーロコプターAS332アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.62