

TCD発行一覧

発行日: 2005年10月31日 から
2005年11月4日 まで

TCD番号	6608B--2005	種類	回転翼機	発行日	10/31	発効日	11/05
準拠AD	フランスD.G.A.C. CNU UF-2005-178						
適用型式	ユーロコプター式AS332 L2型						
概要	スワッシュプレート・ベアリングの取り付けねじが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS332 L2アラート・テレックス No.62.00.66 Revision 2						
TCD番号	6218 -2-2005	種類	発動機	発行日	11/01	発効日	11/15
準拠AD	ドイツLBA LTA D-2002-358R6						
適用型式	ロールス・ロイス式ティ611-8、620-15、650-15及び651-54型発動機を装備した航空機						
概要	低圧燃料チューブからの燃料漏れにより、発動機が停止する不具合防止						
参照SB等	ロールス・ロイス・サービス・ブレティン TAY-73-1553 Rev.3、TAY-73-1592R1、TAY-73-1593 R1及びTAY-73-1669						
TCD番号	6694 --2005	種類	発動機	発行日	11/01	発効日	11/15
準拠AD	NA						
適用型式	石川島播磨重工業CT58-IHI-140-1型発動機を装備する航空機						
概要	燃料フロー・デバイダー・アセンブリーのエンド・キャップにクラックが発生し、燃料が漏洩する不具合防止						
参照SB等	石川島播磨重工業CT58エンジン・ブレティンNo. IHIM 2318						
TCD番号	6743 --2005	種類	発動機	発行日	11/01	発効日	11/15
準拠AD	米国FAA AD 2005-19-11						
適用型式	ライカミング(テキストロン・ライカミング)式AEIO-360、IO-360、O-360、LIO-360、LO-360、AEIO-540、IO-540、O-540及びTIO-540系列型発動機を装備した航空機						
概要	クランク・シャフトが破損することにより、発動機出力の喪失から発動機が停止し、航空機が墜落する不具合防止						
参照SB等	ライカミング・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.566						
TCD番号	6731 --2005	種類	回転翼機	発行日	11/02	発効日	11/16
準拠AD	米国FAA AD 2005-16-05						
適用型式	ロビンソン式R22系列型						
概要	ドア・ウィンド又はドア・アセンブリが機体から脱落することにより、飛行中にテール・ローターが損傷し、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	テック・ツール・プラスティックス・インストレーション・インストラクションズTTP-1R Revision A及びテック・ツール・プラスティックス・サービス・ブレティンNo.TTP2005-01						

TCD発行一覧

発行日: 2005年10月31日 から
2005年11月4日 まで

TCD番号	6739 --2005	種類	飛行機	発行日	11/02	発効日	11/03
準拠AD	米国FAA AD 2005-18-10						
適用型式	ボーイング式777-200及び-300系列型						
概要	床下アルミニウム・スプライス・パネルに亀裂が生じることにより、非常着陸時に、客室の床及びシート・トラック・ストラクチャが機内備品の重量を支持することができず、ギャレー及び座席が脱落し、非常脱出口が塞がれ又は搭乗者が負傷する不具合防止						
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-53-0042						
TCD番号	6741 --2005	種類	回転翼機	発行日	11/02	発効日	11/16
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2005-006						
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS355E、F、F1、F2及びN型						
概要	バーティカル・フィンのアタッチメント・スパー上に亀裂が発生することにより、スパーが破損する又はバーティカル・フィンが脱落する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS355アラート・テレックスNo.05.00.44						