

TCD発行一覧

発行日: 2006年1月4日 から
2006年1月6日 まで

TCD番号 6542A--2006	種類 回転翼機	発行日 01/05	発効日 01/19
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2005-182、同F-2004-181 R1及び同F-2004-194 R1		
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365N及びN1、AS365N2及びN3、SA366 G1、SA365C、C1、C2及びC3並びにSA360C型		
概要	メイン・ギア・ボックスのプラネット・ギア・キャリアのウェブに亀裂が発生し、MGBが固着する不具合防止		
参照SB等	ユーロコプターAS365Nアラート・サービス・ブレイクNo.05.00.48、同SA366アラート・サービス・ブレイクNo.05.33及び同SA360 / SA365Cアラート・サービス・ブレイクNo.05.26		
TCD番号 6543A--2006	種類 回転翼機	発行日 01/05	発効日 01/19
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2005-181、同F-2004-182 R1及び同F-2004-194 R1		
適用型式	ユーロコプター式EC155B及びB1型		
概要	メイン・ギア・ボックスのプラネット・ギア・キャリアのウェブに亀裂が発生し、MGBが固着する不具合を防止		
参照SB等	ユーロコプターEC155アラート・サービス・ブレイクNo.05A007		
TCD番号 6780--2006	種類 飛行機	発行日 01/05	発効日 01/19
準拠AD	米国FAA AD 2005-18-21		
適用型式	レイセオン(ビーチクラフト)式航空機		
概要	エレベーター・ヒンジ・サポート・アタッチメントがゆるむことにより、エレベーター・コントロール・システムが拘束され、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	レイセオン・エアクラフト・カンパニー・セーフティ・コミュニケNo.261、同メンテナンス・マニュアル第5-20-07章及び同ストラクチャル・リペア・マニュアル第51-40-02章		
TCD番号 6783--2006	種類 APU	発行日 01/05	発効日 01/19
準拠AD	米国FAA AD 2005-23-11		
適用型式	部品番号4502020又は4502020Aのコンプレッサー・インペラー・アッセンブリを内蔵したハミルトン・サンドストランド・パワー・システム社(旧サンドストランド・パワー・システム社)製補助動力装置モデルT-62T-46C2、T-62T-46C2A、T-62T-46C3、T-62T-46C7及びT-62T-46C7Aを装備した航空機		
概要	APUのコンプレッサー・インペラーが破損することにより、破片がAPU外に飛散し、機体が損傷する不具合防止		
参照SB等	ハミルトン・サンドストランド・サービス・ブレイクNo.4500090-49-33(2005年1月6日付け)、No.4500482-49-33(2005年1月6日付け)、No.4501578-49-22(2005年1月13日付け)、No.4501690-49-47(2004年11月19日付け)及びNo.4501909-49-16(2005年1月13日付け)		
TCD番号 6785--2006	種類 飛行機	発行日 01/05	発効日 01/19
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2005-33		
適用型式	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式430型		
概要	フル・オーソリティ・デジタル・エンジン・コントロール(FADEC)をマニュアル・モードに変更した際にメイン・ローターがオーバースピードとなる不具合防止		
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・フライト・マニュアルBHT-430-FM-1テンポラリー・リビジョン(TR)16		

TCD発行一覧

発行日: 2006年1月4日 から
2006年1月6日 まで

TCD番号 6787 --2006 種類 回転翼機 発行日 01/05 発効日 01/19

準拠AD ドイツLBA LTA D-2005-414

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式EC135系列型

概要 非常用フロートシステムを、最大離陸重量の増加に対応したものへ交換

参照SB等 ユーロコプター・ドイツEC135アラート・サービス・ブレティンNo. EC135-32A-010