

TCD発行一覧

発行日: 2006年3月20日 から
2006年3月24日 まで

TCD番号 4680A- -2006	種類 回転翼機	発行日 03/20	発効日 04/03
準拠AD ドイツLBA LTA D-1997-249R1			
適用型式 ユーロコプター式EC135系列型			
概要 耐空性改善通報TCD-4680-97の廃止			
参照SB等			
TCD番号 6825 - -2006	種類 飛行機	発行日 03/20	発効日 04/03
準拠AD ドイツLBA LTA D-2005-438			
適用型式 ドルニエ式Dornier228-100、-101、-200、-201、-202及び-212型			
概要 オーバーヘッド・パネル裏のタイラップ・ホルダーの接着がはがれ、電気配線がパネル・スイッチのピンとの摩擦により損傷する不具合防止			
参照SB等 RUAGオール・オペレーター・テレファックス No. AOT-228-24-028並びにタイム・リミッツ・メンテナンス・チェック・マニュアル(TLMCM)テンポラリー・リビジョンTR 05-05若しくはエアクラフト・メンテナンス・マニュアル(AMM)テンポラリー・リビジョンTR 39-2、同TR 39-3、同TR 39-4 及び同TR 39-5			
TCD番号 5272D- -2006	種類 飛行機	発行日 03/22	発効日 03/23
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-111 R1			
適用型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A310及びA300-600系列型			
概要 自動操縦装置縦解除時に非トリム状態となり突然ピッチ角が変化する不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA310-22-2058、同A300-22-6050、同A300-22A6048、同A300-22-6045、同A310-22-2052、同A300-22-6041、同A310-22A2053 R1、同A300-22A6042 R1、オール・オペレーター・テレックスA300-22A6046、同A310-22A2055、同A300-22A6049及び同A310-22A2057			
TCD番号 5869B- -2006	種類 飛行機	発行日 03/22	発効日 03/23
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2006-016及びCN F-2003-120 R1			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300、A300-600及びA300-600ST BELUGA系列型			
概要 胴体フレームに亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-53-0246 Revision 3、同Revision 4、同Revision 5又は同Revision 6、エアバス・サービス・ブレティンA300-53-6029 Revision 5、Revision 6、Revision 7 及びRevision 8、エアバス・サービス・ブレティンA300-53-9014、エアバス・サービス・ブレティンA300-53-0370並びにエアバス・サービス・ブレティンA300-53-6144			
TCD番号 6155A- -2006	種類 飛行機	発行日 03/22	発効日 04/05
準拠AD カナダTCCA AD CF-2003-05R1			
適用型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型			
概要 製造時にエア・サプライ・ダクトにフランジを取付ける接着方法が不適切であったことにより高温時に当該ダクトが外れ、隔壁チェック・バルブの故障と重複した時に機内の減圧に至る不具合防止			
参照SB等 メンテナンス・レビュー・ボード・レポートPart 1 Section 2 Revision 7、メンテナンス・リクワイヤメント・マニュアルCSP A-053及びボンバルディア・リペア・エンジニアリング・オーダー601R-21-51-009 Revision C又はRevision E、ボンバルディア・アラート・サービス・ブレティンA601R-21-054、同Revision A、同Revision B、同Revision C及びボンバルディア・アラート・サービス・ブレティンA601R-21-053等			

TCD発行一覧

発行日: 2006年3月20日 から
2006年3月24日 まで

TCD番号 6344A--2006 種類 飛行機 発行日 03/22 発効日 04/05

準拠AD カナダTCCA AD CF-2005-41

適用
型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型

概要 ピッチ・フィール・シミュレータ・ユニットのシア・ピンが疲労破壊することにより、ピッチ・フィール・フォースが失われ、機体の操縦性が低下する不具合防止

参照
SB等 ボンバルディア・アラート・サービス・ブレティンA601R-27-144及びCL-600-2B19 Maintenance Requirements ManualのAirworthiness Requirements, Appendix B - Airworthiness Limitations TR2B-1784

TCD番号 6823 --2006 種類 飛行機 発行日 03/22 発効日 04/05

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2006-010

適用
型式 ユーロコプター式EC130B4型

概要 バッテリーの過熱探知機能の不作動により、火災が発生する不具合防止

参照
SB等 ユーロコプターEC130Bアラート・テレックスNo.24A001