TCD発行一覧|

発行日: 2006年8月14日 から 2006年8月18日 まで

TCD番号 6957 - -2006 種類 滑空機 発行日 08/14 **発効日** 08/19

準拠AD EASA AD 2004-0003

適用 PZL-ビエルスコ(オールスターPZLグライダー)式SZD-50-3"プハッチ"型滑空機 型式

概要 前席コントロール・コラムがマウンティングから破断する不具合防止

参照 オールスターPZLグライダー・マンダトリー・ブレティンNo. BE-055/SZD-50-3/2004"プハッチ" SB等

TCD番号 6961 - -2006 種類 回転翼機 発行日 08/14 発効日 08/19

準拠AD EASA AD 2006-0233-E

適用 アグスタ式EH-101-510型 型式

概要 テール・ローターの内側ブラケットに取り付けられているブッシュが磨耗することにより、テール・ローターの振動及び動的荷重が増加する不具合防止

参照 アグスタ・マンダトリー・サービス・ブレティンEH101-64-046 SB等

TCD番号 6962 - -2006 種類 回転翼機 発行日 08/14 発効日 08/21

準拠AD

適用 川崎式BK117 C-2型

型式

概要 飛行中に、テール・ローター・ドライブ・シャフト系統が破損する不具合防止

参照 川崎サービス・ブレティンNo. KSB-117-277

SB等

TCD番号 6963 - -2006 種類 回転翼機 **発行日** 08/15 **発効日** 08/20

準拠AD EASA AD 2006-0228-E

適用 アグスタ式A109A、A109AⅡ、A109C、A109K2、A109E、A109S及びA109LUH並びにA119型 型式

概要 テール・ローター・ピッチ・コントロール・リンク・アセンブリが製造上の欠陥により、破損する不具合防止

参照 アグスタ・アラート・サービス・ブレティン109-122、同109K-47、同109EP-70、同109S-5、同SB等 109L-001及び同119-15

作成日: 2006年8月18日 1/1 ページ