

TCD発行一覧

発行日: 2006年9月18日 から
2006年9月22日 まで

TCD番号 3497A--2006 種類 飛行機 発行日 09/21 発効日 10/05

準拠AD 米国FAA AD 2006-13-10

適用
型式 レイセオン(ビーチクラフト)式航空機

概要 ラダー・トリム・タブ内に水が溜まり、マス・バランスが変化し、フラッター速度が低下することにより、機体の操縦性が失われる不具合防止

参照
SB等 ビーチクラフト・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.2365 Revision1及びレイセオン・エアクラフト・カンパニー・サービス・ブレティンNo.SB 55-2365 Revision 2

TCD番号 6945--2006 種類 回転翼機 発行日 09/21 発効日 10/05

準拠AD カナダTCCA AD CF-2006-12

適用
型式 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206A及び206B系列型

概要 垂直安定板の支持構造部及びその合わせ面の不適切なペイント・コーティングにより、取り付けの固定及びジョイント部の検査に悪影響を与える不具合防止

参照
SB等 ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレティン206-06-107及び同メンテナンス・マニュアルBHT-206A/B-Series-MM Revision 4

TCD番号 6952--2006 種類 飛行機 発行日 09/21 発効日 10/05

準拠AD EASA AD 2006-0115

適用
型式 ダッソー・アビエーション式ミステール・ファルコン50及び900並びにファルコン900EX、2000及び2000EX型

概要 整備中にフラップ駆動連結部の回転ロッドが不適切に取り付けられることにより、フラップ作動時に回転ロッドが損傷し、フラップが左右非対称になる不具合防止

参照
SB等 ダッソー・アビエーション・サービス・ブレティン F50-468、同F900-367、同F900EX-269、同F2000-326及び同F2000EX-83