

# TCD発行一覧

発行日: 2006年11月6日 から  
2006年11月10日 まで

TCD番号	種類	発動機	発行日	発効日
6057 -2-2006	種類	発動機	11/06	11/20
準拠AD ドイツLBA AD 2000-348/6				
適用型式 ロールス・ロイス・ドイツランド式BR700-710A1-10型及びBR700-710A2-20型発動機を装備した航空機				
概要 ファン・ディスクに亀裂が発生することにより発動機の空中停止及び航空機に損傷を与える不具合防止				
参照SB等 ロールス・ロイス・ドイツランド・サービス・ブレイクNo. BR700-72 -900 229 Rev.6				
6973 - -2006	種類	発動機	11/06	11/20
準拠AD				
適用型式 川崎式KT5313B型発動機を装備した航空機				
概要 コンプレッサー、ガス・プロデューサー及びパワー・タービンの回転部品が破損する不具合防止				
参照SB等 川崎重工業T53技術通報KHI SB No.T53-006 C、KHI SB No.T53-024C、KHI SB No.T53-043、KHI SB No.T53-046及びKHI SB No.T53-047				
7002 - -2006	種類	飛行機	11/09	11/23
準拠AD 米国FAA AD 2006-19-09				
適用型式 レイセオン(ビーチクラフト)式B300型				
概要 非常着陸時の強い慣性力によって座席が破損することにより、乗員が負傷する不具合防止				
参照SB等 レイセオン・エアクラフト・カンパニー・サービス・ブレイクSB 25-3640 Revision 1				
7000 - -2006	種類	回転翼機	11/10	11/15
準拠AD				
適用型式 川崎式BK117C-1型及びBK117C-2型				
概要 飛行中に燃料流量が減少し、OEI出力が得られなくなることにより、飛行の継続が困難になる不具合防止				
参照SB等 川崎サービス・ブレイクNo. KSB-117-280及び同No. KSB-117-281				