

TCD発行一覧

発行日: 2007年3月12日 から
2007年3月16日 まで

TCD番号 7064 --2007 種類 発動機 発行日 03/13 発効日 03/27

準拠AD 米国FAA AD 2007-04-19

適用型式 Superior Air Parts, Inc.が製造したキャスト・シリンダー・アセンブリを装備した航空機

概要 PMA部品として製造されたシリンダーが分離し、発動機が破損する不具合防止

参照SB等 Superior Air Parts, Inc. マンドトリー・サービス・ブレイクNo.B06-01 Rev. E

TCD番号 7074 --2007 種類 飛行機 発行日 03/13 発効日 03/13

準拠AD

適用型式 ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201、-202、-301、-311、-314、-315、-400、-401及び-402型

概要 ノーズ・ランディング・ギアが展開できなくなる不具合防止

参照SB等

TCD番号 7061A--2007 種類 発動機 発行日 03/14 発効日 03/28

準拠AD 米国FAA AD 2007-05-16

適用型式 ゼネラル・エレクトリック式CF34-3A1、-3B及び-3B1型ターボファン発動機を装備した航空機

概要 電気火花に起因する損傷により、ファン・ディスクが破損し、発動機外に破片が飛散する不具合防止

参照SB等 ゼネラル・エレクトリック・アラート・サービス・ブレイクCF34-BJ S/B 72-A0213 Original及びRevision 1並びにCF34-AL S/B 72-A0232 Original及びRevision 1

TCD番号 7075 --2007 種類 飛行機 発行日 03/15 発効日 03/15

準拠AD 米国FAA AD 2007-06-52

適用型式 ボーイング式737-800系列型

概要 スポイラー・アクチュエーターにハードオーバーが発生することにより、スポイラー面が展開した状態で動かなくなり、機体の操縦性が失われる不具合防止

参照SB等 ボーイング737フライト・クルー・オペレーションズ・マニュアル・ブレイクNo.TBC-67