

TCD発行一覧

発行日: 2007年3月19日 から
2007年3月23日 まで

TCD番号 4748B--2007	種類 飛行機	発行日 03/19	発効日 03/20
準拠AD 米国FAA AD 2007-03-07			
適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400、-500、-600、-700、-700C、-800及び-900系列型			
概要 ラダー・パワー・コントロール・ユニットのインプット・コントロール・ロッドが損傷することにより、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-27A1281等			
TCD番号 7067--2007	種類 飛行機	発行日 03/19	発効日 03/23
準拠AD 米国FAA AD 2007-04-16			
適用型式 ボーイング式767-200、-300、-300F及び-400ER系列型			
概要 燃料タンク内のブースト・ポンプ・インレットからの火炎が燃料蒸気に燃え移ることにより、火災又は爆発が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-28A0077及び同767-28A0077 Revision 1、同767-28A0081及び同767-28A0081 Revision 1、同767-28A0088及び同767-28A0089並びにハミルトン・サンドストランド・サービス・ブレティン5006003-28-3			
TCD番号 6970A--2007	種類 発動機	発行日 03/20	発効日 04/02
準拠AD 米国FAA AD 2007-04-26			
適用型式 プラット・アンド・ホイットニー式PW4077D、PW4084D、PW4090及びPW4090-3型発動機			
概要 高圧タービンのインターステージの空洞部に漏洩したオイルに着火することにより、発動機が破損し、発動機外へ破片が飛散する不具合防止			
参照SB等 プラット・アンド・ホイットニー・アラート・サービス・ブレティンNo. PW4G-112-A72-280 Revision 2			
TCD番号 7068--2007	種類 回転翼機	発行日 03/20	発効日 04/03
準拠AD EASA AD 2007-0041			
適用型式 アグスタ式A109A、A109A II 及びA109C型			
概要 発動機排気ダクトを固定する溝付きクランプが損傷することによるダクトの喪失、及びそれに伴うテール・ロータの損傷防止			
参照SB等 アグスタ・ボレティノ・テクニコNo.109-123			
TCD番号 7069--2007	種類 回転翼機	発行日 03/20	発効日 04/03
準拠AD EASA AD 2007-0038			
適用型式 アグスタ式A109E型			
概要 油圧パイプとテール・ローター・コントロール・ロッド・アセンブリが干渉することにより、油圧パイプが損傷し、飛行中にNo.1油圧系統が機能しなくなる不具合防止			
参照SB等 アグスタ・ボレティノ・テクニコNo.109EP-73			

TCD発行一覧

発行日: 2007年3月19日 から
2007年3月23日 まで

TCD番号 5273A--2007 種類 飛行機 発行日 03/23 発効日 03/24

準拠AD EASA AD 2007-0037

適用型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A300-600系列型及びA300F4-608ST型

概要 主脚のホイール・タコメーターからの不適切な速度信号により、着陸時にブレーキ系統が正常に作動しない不具合防止

参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-32-6069、同Revision 1、同Revision 2及び同Revision 3、エアバス・サービス・ブレティンA300-32-6077同Revision 1及び同Revision 2、エアバス・サービス・ブレティンA300-32-6098並びに同A300-32-9015

TCD番号 7066 --2007 種類 発動機 発行日 03/23 発効日 04/06

準拠AD EASA AD 2007-0057

適用型式 ツルボメカ式アリウス2F型発動機を装備した航空機

概要 ガス・ジェネレータ・フロント・ベアリングのセパレーター・ケージが破損することによりガス・ジェネレータが固着し、発動機が停止する不具合防止

参照SB等 ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.A319 72 4012 Update No. 1