

TCD発行一覧

発行日: 2007年6月25日 から
2007年6月29日 まで

TCD番号	7109 --2007	種類	飛行機	発行日	06/26	発効日	06/27
準拠AD	EASA AD 2007-0097						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A310、A300-600及びA300-600ST系列型						
概要	航空機部品の耐空性に係る使用限界を適切に設定						
参照SB等	A310 ALS Part 1 revision 00、A310 MPD Section 9-1 revision 00及び同revision 01、A300-600 ALS Part 1 revision 00、A300-600 MPD Section 9-1 revision 00及び同revision 01並びにA300-600ST AMM Chapter 05 revision 01及び同revision 02						
TCD番号	7134 --2007	種類	滑空機	発行日	06/26	発効日	07/01
準拠AD	EASA AD 2007-0176-E						
適用型式	ディー・ジー(グラザー・ディルクス、エラン/ディー・ジー及びエラン/グラザー・ディルクス)式DG-500/20 エラン、DG-500/22 エラン、DG-500 エラン・オリオン及びDG-500 エラン・トレイナー型滑空機並びにDG-500M及びDG-500MB型動力滑空機						
概要	飛行中に、エレベーター操縦系のベル・クランク5St19のベアリング・スタンドのナットが緩むことにより、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	ディー・ジー・テクニカル・ノートNo.348 / 19及び同No.843 / 26						
TCD番号	7135 --2007	種類	滑空機	発行日	06/27	発効日	07/02
準拠AD	EASA AD 2007-0135-E						
適用型式	グローブ式G102クラブ・アスティアーⅢ、G102クラブ・アスティアーⅢb及びG102スタンダード・アスティアーⅢ型滑空機						
概要	フライト・コントロール・システムの溶接部に亀裂が発生し破断に至る不具合防止						
参照SB等	グローブ・エアロスペース・サービス・ブレティンMSB306-35						
TCD番号	5674A--2007	種類	飛行機	発行日	06/28	発効日	06/29
準拠AD	EASA AD 2007-0092						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A310、A300-600及びA300-600ST系列型						
概要	経年航空機のシステムについて適切な整備要目を設定						
参照SB等	エアバス・インダストリー・A310 Airworthiness Limitations Section Part4 revision 1及びエアバス・インダストリー・A300-600 Airworthiness Limitations Section Part4 revision 1						
TCD番号	7091 --2007	種類	飛行機	発行日	06/28	発効日	06/29
準拠AD	EASA AD 2007-0065 R1						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型						
概要	LGセクター・バルブ 40GA又はLGドア・セクター・バルブ41GAから作動油が漏れることにより、前脚のダウンロックが不意に外れ、地上人員への傷害や機体の重大な構造的損傷に至る不具合防止						
参照SB等	エアバス・インダストリー・サービス・ブレティンA320-32-1290						

TCD発行一覧

発行日:	2007年6月25日	から
	2007年6月29日	まで

TCD番号	7104 --2007	種類	滑空機	発行日	06/28	発効日	07/12
準拠AD	EASA AD 2007-0042						
適用 型式	アレキサンダー・シュライハー式ASW28-18E型						
概要	RPMセンサー取付板及び燃料ポンプ取付板に亀裂が生じ、部品取付が緩むことにより発動機の性能低下に至る不具合防止						
参照 SB等	飛行規程ASW28-18E及びアレキサンダー・シュライハー ASW28-18E テクニカル・ノートNo.2						