

TCD発行一覧

発行日: 2007年12月3日 から
2007年12月7日 まで

TCD番号 7188 --2007	種類 回転翼機	発行日 12/03	発効日 12/08
準拠AD EASA AD 2007-0295-E			
適用型式 アグスタ式A109E、A109S、A109LUH及びA119型			
概要 乗員ドアの下方ヒンジと胴体構造が干渉することにより、緊急時に乗員ドアが外れなくなり、乗員の脱出を妨げる不具合防止			
参照SB等 アグスタ・アラート・ボレティノ・テクニコNo.109EP-83、同No.109S-18、同No.109L-010及び同No.119-25			
TCD番号 7162 -1-2007	種類 飛行機	発行日 12/07	発効日 12/21
準拠AD			
適用型式 富士ベル式204B-2型及び205B型			
概要 飛行中にテール・ローター・ブレードからバランス・ウエイトが脱落する不具合防止			
参照SB等 富士重工業サービス・ブレティンNo.204-098 Revision A及びNo.205-019 Revision A			
TCD番号 7167 --2007	種類 回転翼機	発行日 12/07	発効日 12/21
準拠AD EASA AD 2007-0220			
適用型式 ユーロコプター式SA365N1、AS365N2及びAS365N3型			
概要 コントロール・シャフトに亀裂が発生することにより、コントロール・シャフトが破損し、テール・ローターの操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS365アラート・サービス・ブレティン01.00.59			
TCD番号 7172A--2007	種類 飛行機	発行日 12/07	発効日 12/08
準拠AD EASA AD 2007-0283			
適用型式 エアバス(エアバス・インダストリー)式A300B4-600、A300C4-600、A300B4-600R、A300C4-00R及びA300F4-600R系列型			
概要 燃料タンク内の電氣的接合の不足から、被雷時にタンクの爆発に至る不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-28-6064 Revision 1、エアバス・サービス・ブレティンA300-28-6068、エアバス・サービス・ブレティンA300-28-6077及び同A300-28-6077 Revision 1			
TCD番号 7173 --2007	種類 飛行機	発行日 12/07	発効日 12/21
準拠AD EASA AD 2007-0204			
適用型式 サープ(サーブ・スカニア)式SAAB 2000型			
概要 後方エンジン・マウンティング・アセンブリのセンター・ブラケットに亀裂が発生することにより、マウンティング・アセンブリが破損する不具合防止			
参照SB等 SAABサービス・ブレティンSB-2000-71-025			

TCD発行一覧

発行日: 2007年12月3日 から
2007年12月7日 まで

TCD番号	7174 --2007	種類	飛行機	発行日	12/07	発効日	12/21
準拠AD	EASA AD 2007-0248						
適用型式	サーブ(サーブ・スカニア)式SAAB SF340A及び340B型						
概要	燃料タンクが爆発する不具合防止						
参照SB等	SAABサービス・ブレイクインSB-340-28-026						