

# TCD発行一覧

発行日: 2008年1月28日 から  
2008年2月1日 まで

TCD番号	7184 --2008	種類	飛行機	発行日	02/01	発効日	02/15
準拠AD	米国FAA AD 2007-17-17						
適用型式	リアジェット式31、31A、35、35A(C-21A)、36、36A、55、55B、55C及び45型						
概要	可燃性流体又は火炎が発動機防火壁からパイロンに侵入することにより、機体内部で火災が発生する不具合防止						
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレイク31-54-2 Revision 及び同45-54-3 Revision 2並びにリアジェット・サービス・ブレイク35/36-54-3及び同55-54-3						
TCD番号	7198 --2008	種類	飛行機	発行日	02/01	発効日	02/15
準拠AD	米国AD 2007-23-13						
適用型式	セスナ式560系列型						
概要	失速警報装置の不適切な設定により、不意に失速に陥り、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	セスナ・サービス・ブレイクSB560-34-143、セスナ・アラート・サービス・レターASL560-34-34 Revision 1及び同ASL-560-34-35 Revision 1						
TCD番号	7212 --2008	種類	滑空機	発行日	02/01	発効日	02/15
準拠AD	EASA AD 2007-0212						
適用型式	エアクラフト・インダストリー(レット・ナドニー・ポドニク・クノビーチェ)式L-13及びL-13Aブランク型						
概要	前方及び後方操縦桿をつなぐコネクティング・ロッドの破損により、機体の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	エアクラフト・インダストリー・マンドトリー・ブレイクNo. L 13 / 105a並びにエアクラフト・インダストリー・ドキュメンテーション・ブレイクNo. L13 / 009d、同No. L13 / 010d及び同 No. L13 / 011d						