

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和元年10月17日

改善対策届出番号	581	改善対策開始日	令和元年10月18日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(バックドアステー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドア用ガス封入式ステーにおいて、メッキ工程での温度管理が不適切なため、メッキ生成時の内部応力によりステー表面に微小亀裂が発生するものがある。そのため、封入されたガスが漏れ、最悪の場合、バックドアを保持できなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、バックドアステーを良品と交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備考
ダイハツ	EBD-S321V	「ハイゼット」	S321V-0399981～S321V-0403512	3,278	
	HBD-S321V		平成31年1月29日～平成31年2月28日		
	EBD-S331V	「アトレー ワゴン」	S331V-0215509～S331V-0217564	1,945	
	HBD-S331V		平成31年1月29日～平成31年2月28日		
ABA-S321G	「アトレー ワゴン」	S321G-0074618～S321G-0074856	239		
ABA-S331G		S331G-0035203～S331G-0035363		161	
スバル	EBD-S321B	「サンバー」	S321B-0019371～S321B-0019516		146
	HBD-S321B		平成31年1月29日～平成31年2月28日		
	EBD-S331B	S331B-0018523～S331B-0018699	177		
ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0003742～S321N-0003755		14	
		平成31年1月29日～平成31年2月25日			
ABA-S331N	S331N-0003942～S331N-0003971	30			
平成31年1月30日～平成31年2月20日					

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備考
トヨタ	EBD-S321M HBD-S321M	「ピクシス バン」	S321M-0026089～S321M-0026416 平成31年1月29日～平成31年2月26日	314	
	EBD-S331M HBD-S331M		S331M-0016062～S331M-0016292 平成31年1月29日～平成31年2月26日	220	
	(計15型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月29日～平成31年2月28日	(計 6,524 台)	