

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月30日

リコール届出番号	4648	リコール開始日	2月下旬から案内開始予定
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席側エアバッグのインフレーター（ガス発生装置）において、ガス発生剤が吸湿して劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時に正常展開しないおそれがあり、最悪の場合、インフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、当該インフレーターを代替品に交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、準備ができた段階で順次交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入れ先からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4648 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	E-TA5P GF-TA5P	「ユーノス800」	TA5P-200004～TA5P-203765 平成8年4月23日～平成9年6月30日	3,762	
	E-TA5A		TA5A-200005～TA5A-200153 平成8年6月17日～平成9年6月12日	149	
	E-TA3P GF-TA3P		TA3P-200003～TA3P-200134 平成8年5月27日～平成9年6月26日	132	
	E-TA3A GF-TA3A		TA3A-200008～TA3A-200063 平成8年5月28日～平成9年6月26日	56	
	E-TA5P GF-TA5P	「ミレーニア」	TA5P-220001～TA5P-302827 平成9年7月7日～平成11年11月15日	4,939	
	E-TA5A		TA5A-220001～TA5A-220087 平成9年7月9日～平成10年5月21日	87	
	GF-TAFP		TAFP-100005～TAFP-104157 平成10年6月1日～平成11年9月28日	4,153	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	E-TA3P GF-TA3P	「ミレーニア」	TA3P-220001～TA3P-300206 平成9年7月7日～平成11年11月16日	281	
	E-TA3A GF-TA3A		TA3A-220001～TA3A-300143 平成9年7月10日～平成11年11月11日	173	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年4月23日～平成11年11月16日	(計13,732台)	