

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和 2年 4月 28日

リコール届出番号	4673	リコール開始日	令和 2年 4月 28日
届出者の氏名または名称	ヤンマー建機株式会社 代表取締役社長 奥山 博史 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 0942-53-5114		
不具合品の部位 (部品名)	走行装置 (フロントアクスル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダーのフロントアクスルにおいて、オイルシールの組み付け作業指示が不適切なため、当該オイルシールが変形しているものがある。そのため、そのままの状態で使用続けると、オイルシール部よりオイルが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、新品のオイルシールを適切に取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を全て把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・対策完了車両にはステッカー No. 4673 をフロントフレーム左側支柱部に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	V37E	「V3-7S」	V37E-70506~V37E-70517 令和元年8月19日~令和元年09月25日	12台	
	YDM-V37	「V3-7」	V37-71616~V37-71782 令和元年6月28日~令和元年10月25日	69台	
	YDM-V47	「V4-7」	V47-71812~V47-72063 令和元年6月14日~令和元年11月05日	107台	
	YDM-V57	「V5-7」	V57-70840~V57-70848 令和元年7月18日~令和元年9月25日	5台	
コベルコ	RV06	「LK40ZST-6」	RV06-00202~RV06-00205 令和元年9月10日~令和元年9月11日	2台	
	YDM-RW06	「LK40Z-6」	RW06-03027~RW06-03040 令和元年7月1日~令和元年9月5日	5台	
	YDM-RX06	「LK50Z-6」	RX06-03225~RX06-03282 令和元年6月7日~令和元年10月3日	35台	
	(計 7型式)	(計 7車種)	令和元年6月7日~令和元年11月05日	計 235台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。