

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年9月4日

リコール届出番号	3426	リコール開始日	平成26年9月5日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	①始動装置（スターターモータ）、②制動装置（アッパースプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①アイドルリングストップ無し車のスターターモータにおいて、モータコイルとシャフトの嵌合力が不足しているため、始動時の入力によってモータコイルがずれるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブラシが変形して始動不良となり、最悪の場合、ブラシホルダが破損し、ショートして発火するおそれがある。 ②後輪ブレーキのアッパースプリング製造工程において、治具の形状が不適切なためスプリングに傷がついたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該アッパースプリングが折損し、最悪の場合、ブレーキを解除しても制動力が完全に解除されないおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、当該スターターモータを対策品と交換する。 ②全車両、後輪ブレーキの製造日を確認し、対象の場合は当該アッパースプリングを良品と交換する。		
不具合件数	①29件、②211件	事故の有無	①火災3件、②無し
発見の動機	①市場からの情報、および国土交通省からの指摘による。 ②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3426のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E12	「ノート」	E12-000101～E12-050099 平成24年7月25日～平成25年5月21日	49,582	②
ニッサン MT	DBA-K13	「マーチ」	K13-000023～K13-045750 平成22年6月25日～平成26年4月15日	44,213	①44213 ②2622
			K13-366558～K13-366562 平成24年10月12日～平成24年10月17日	5	②
			K13-709828～K13-714127 平成24年9月13日～平成25年5月24日	3,341	②
	DBA-NK13		NK13-000055～NK13-010816 平成22年6月26日～平成26年2月18日	10,403	①
	DBA-N17	「ラティオ」	N17-000060～N17-008529 平成24年9月25日～平成26年2月12日	8,268	②
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月25日～平成26年4月15日	(計115,812台)	①54616 ②63818

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。