

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月25日

リコール届出番号	3594	リコール開始日	平成27年6月26日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	原動機（タイミングチェーン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのタイミングチェーンにおいて、プレートを連結するピンの耐久性が不足しているため、表面処理が摩耗するものがある。そのまま使用を続けると、プレートのピン挿入穴が摩耗してタイミングチェーン全長が伸び、チェーンガイドと干渉して異音が発生し、最悪の場合、タイミングチェーンが破損してエンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該タイミングチェーン、チェーンガイドおよびクランクプロケットを対策品と交換する。		
不具合件数	50件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3594のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-NF15	「ジューク」	NF15-008001～NF15-150975 平成22年9月27日～平成24年11月28日	5,591	
	CBA-F15		F15-005001～F15-100384 平成22年9月28日～平成24年12月4日	2,404	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月27日～平成24年12月4日	(計7,995台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。