

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年12月8日

リコール届出番号	外-3519	リコール開始日	令和4年12月8日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 小川 隼平 製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365		
不具合の部位(部品名)	過給機(オイルパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーの潤滑オイルパイプに亀裂が生じてオイル漏れが発生し、車内でのオイル臭や警告灯が点灯することがある。また最悪の場合、発煙に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ターボチャージャーの潤滑オイルパイプを対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	7BA-DFM5P	アルピーヌ	VFAAEFD0264085474~VFAAEFD0266112144 令和元年9月16日~令和2年10月27日	96台	
	7BA-DFM5P1	A110	VFAAEFD0765529586~VFAAEFD0066112093 令和2年7月1日~令和2年10月23日	12台	
	ABA-BBM5P	メガーヌ	VF1RFB009K0797660~VF1RFB000L0810717 令和元年7月2日~令和2年5月21日	159台	
	7BA-BBM5P	R.S.	VF1RFB007K0793915~VF1RFB000L0813830 令和元年6月5日~令和2年7月13日	504台	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月5日~令和2年10月27日	(計771台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。