

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 12月 28日

リコール届出番号	外-3451	リコール開始日	令和 4年 12月 28日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 製作国：英国 製作者名：ロールスロイスモーターカーズ社 問い合わせ先：03-6259-8793		
不具合の部位（部品名）	インジェクター		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インジェクターにおいて、製造時の溶接工程に不備があったため、インジェクターの弁が完全に閉じないものがある。そのため、燃料過多となり、最悪の場合、適切に燃焼が行われなくエンジンの振動が大きくなり、排出ガスが基準値を超える恐れがある。		
改善措置の内容	対象車両のインジェクターを OBD 診断にかけ、燃料圧力と失火のテストを実施する。基準に満たないインジェクターを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	1 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	英国本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	使用者：電話または訪問等により通知する。 自動車特定整備事業者：全ての使用者を把握している為、周知はしない。 弊社ホームページに掲載する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロールスロイス	7BA-665C	ドーン	SCAXZ8103NU210861 令和3年12月10日	1	
	計1型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月10日	合計 1	

- 【注意事項】 - リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
- 本件は、令和4年8月1日付け届出番号「外3451」で届出したものですが、精査した結果、対象範囲を拡大し届出するものです。