

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和5年6月2日

リコール届出番号	外-3611	リコール開始日	令和5年6月2日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト (後席シートベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席の左右シートベルト組み付け工程が不適切であったため、シートベルトの一部がCピラーカバー下部に挟まっている可能性がある。そのため、挟まったシートベルトが衝突等の衝撃によって引き出されることにより、シートベルトにたるみが発生し本来の拘束力が発揮されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部座席の左右シートベルトの取り付け状態を確認し、必要に応じて修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3BA-62BX15	「BMW 218i Active Tourer」	WBA62BX0X07K68225 ～ WBA62BX0707K81675 令和4年2月17日 ～ 令和4年3月16日	22	
			WBA62BX0607L01009 ～ WBA62BX0107L91301 令和4年4月13日 ～ 令和4年11月21日	648	
			WBA62BX0007M06533 ～ WBA62BX0507M12456 令和5年1月5日 ～ 令和5年1月17日	7	
	3DA-22BY20	「BMW 218d Active Tourer」	WBA22BY0207K13801 ～ WBA22BY0707K97839 令和3年10月27日 ～ 令和4年4月8日	23	
			WBA22BY0607L01010 ～ WBA22BY0807L87193 令和4年4月13日 ～ 令和4年11月9日	643	
			WBA22BY0007M05654 ～ WBA22BY0007M14774 令和4年12月16日 ～ 令和5年1月20日	11	
3BA-52EE20	「BMW X1 xDrive20i」	WBA52EE0005W04556 ～ WBA52EE0405W26110 令和4年11月8日 ～ 令和4年12月19日	114		
(3型式)	(3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月27日 ～ 令和5年1月20日	計1,468台		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。