

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年2月6日

リコール届出番号	5608	リコール開始日	令和7年2月7日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	かじ取装置 (ステアリングホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>ステアリングホイールにおいて、設計時の検討が不十分であったため、内蔵されているタッチセンサーの一部が製造時に破損し、使用過程でセンサーの導通不良が起り、運転者がステアリングホイールを握っているかどうかの検知ができなくなることがある。</p> <p>そのため、マイパイロット(※)機能使用時に、システム故障の警告表示がされマイパイロットが機能停止する、または、ステアリングホイールから手を放しても手放し警告が表示されないことがあり、警告が表示されない場合は、保安基準第11条(かじ取装置)に適合しない。</p> <p>※：高速道路同一車線運転支援システム 車間距離と車線中央をキープし高速道路での運転をサポートする機能。</p>		
改善措置の内容	全車両、ステアリングホイールの製造日を確認し、対象のものはステアリングホイールを対策品と交換する。		
不具合件数	290件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	5LA-GNOW	「アウトランダーPHEV」	GNOW-0100101～GNOW-0314581 令和3年12月10日～令和5年10月30日	30,769台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月10日～令和5年10月30日	(計 30,769 台)	