

河道閉塞等の箇所と対策状況



輪島市役所への映像配信
市役所職員による映像確認状況

監視カメラ・Ku-SAT（衛星通信装置）設置状況
（紅葉川）

全箇所：防災ヘリコプターで上空から定期的に監視
鈴屋川(右支川牛尾川)・寺地川：UAVにより定期的に監視

寺地川は、現況安定した状態にあるが、
逕流の勾配が急であり保全対象も近い
ことから、監視体制を整備し、対応工事
実施中。

鈴屋川は、現況安定した状態にあるが、
今後の降雨等により不安定化することに備えて、監視体制
を整備し、対応工事実施中。
鈴屋川(右支川牛尾川)の河道閉塞(土砂ダム)箇所について、
投下型水位計を投下し監視体制を強化。


紅葉川は、現況安定した状態にあるが、
今後の降雨等により不安定化することに
備えて、監視体制を整備し、対応工事実施中。

金蔵川は、土石流の発生の危険性はないが、
浸水被害の拡大の恐れがあるため、対応工事実施中。
監視体制の整備を予定。

河原田川は、土石流の発生の危険性はないが、
浸水被害の拡大の恐れがあるため、対応工事実施中。

山田川は、土石流の発生の危険性はないが、
浸水被害の拡大の恐れがあるため、対応工事実施中。

河川数 6河川 (14箇所)



- カメラ等
- 水位計等
- 設置済み
- 設置予定
- 対策工事を実施している
河川: 6河川



投下型水位計による監視状況
(鈴屋川(牛尾川))