
資料4

## わが国におけるゼロメートル地帯の 高潮対策の現状



(参考)

## 潮位に関する用語解説

T.P.と他の基準面の関係


【朔望平均満潮位】	T.P.0m	東京湾平均海面(T.P.)
朔望の日から前2日、後4日以内に現れる各月の最高潮位を平 均した水面		
	T.P0.84m	江戸川工事基準面(Y.P.)
【東京湾平均海面(T. P. )】(tokyo peilの略、ティーピーと呼ぶ) 我が国の測量の基準となる水準点をいう。 もともとは、明治時代に東京湾の潮位観測を行った結果から定	T.P1.134m	荒川工事基準面(A.P.)
もともとは、明治時代に東京湾の潮位観測を打ちた船来から定めた水準点であるが、現在の東京湾の平均水位と一致するものではない。		
潮位の基準面を表すものに、荒川工事基準面(A.P.)、大阪湾工 事基準面(O.P.)等がある。	T.P1.30m	大阪湾工事基準面(O.P.)


2

### 東京湾沿岸のゼロメートル地帯と地盤沈下

現在の地盤高

地盤沈下の推移 (主要水準基標の累積変動量)






出典:東京都建設局河川部 「東京の低地河川事業」、平成13年10月

## 東京湾沿岸の高潮浸水被害

過去の台風による浸水被害



出典:東京都建設局河川部	
「東京の低地河川事業」、平成13年10月	

	キティ台風	大正6年の台風
年度	昭和24年	大正6年
気圧(hPa)	985.9	952.7
時間最大雨量 (mm)	12.6	16.5
総雨量(mm)	64.9	161.6
最大風速 (m/s)	24.9	39.6
潮位(A.P. m)	3.15	4.21
浸水面積(ha)	8,121	8,660
床上浸水家屋(戸)	73,751	131,334
床下浸水家屋(戸)	64,127	49,004
浸水家屋計(戸)	137,878	180,338
死者・行方不明者 数(人)	160	1,324




#### 伊勢湾沿岸のゼロメートル地帯と地盤沈下

現在の地盤高

地盤沈下の推移 (主要水準基標の累積変動量)





出典:「平成16年における濃尾平野の地盤沈下の状況」 東海三県地盤沈下調査会、平成17年8月

## 伊勢湾沿岸の高潮浸水被害





#### 〇台風の諸元

中心気圧	929hPa
最大風速	45m∕s
最大瞬間風速	55m/s
<b>潮位偏差</b> (天文潮位からの差)	3.4m
最高潮位	T.P.3.9m

#### 〇被害


死者		4,487人
行方不明者		158人
負傷者		66,442人
住宅	流出	4,651戸
	全・半壊	159,641戸
	浸水	190,135戸
浸水被害		310Km2


※三重県、愛知県、岐阜県の合計

出典:建設省中部地方建設局木曽川下流工事事務所 6 「伊勢湾台風から40年)自然と人とのかかわり」、平成11年年9月

## 大阪湾沿岸のゼロメートル地帯と地盤沈下

現在の地盤高






## 出典:大阪府土木部河川室「西大阪地域高潮対策」平成14年3月

淀川河川事務所「淀川百年誌」

## 大阪湾沿岸の高潮浸水被害


過去の台風による浸水被害



出典:大阪府土木部河川室「西大阪地域高潮対策」、平成14年3月

8


## 高潮堤防の高さに関する設計の考え方(海岸堤防)



#### 高潮対策計画の目標・コース設定の考え方

	東京湾(東京港)	伊勢湾(名古屋港)	大阪湾(大阪港)
計画外力	伊勢湾台風(S34.9)	伊勢湾台風(S34.9)	伊勢湾台風(S34.9)
計画高潮位	T.P. +3.0∼4.0 m	T.P. +4.5 m	T.P. +3.9 m
高潮偏差	2.0~3.0 m	3. 5m	3. 0 m
朔望平均満潮位	T.P. +1.0 m	T.P. +1.0 m	T.P. +0.9 m
コース設定	伊勢湾台風、キティ台風他の平行経路 を比較し、最悪のコースを設定	伊勢湾台風実績⊐ース	室戸台風、ジェーン台風を比較し、被害が 大きくなる室戸台風コースを設定 9

## 高潮堤防の高さに関する設計の考え方(河川堤防)



計画天端高=朔望平均満潮位+高潮偏差+打上高+余裕高


#### 高潮対策計画の目標・コース設定の考え方

	荒川	木曽川	淀川
計画外力	伊勢湾台風(S34.9)	伊勢湾台風(S34.9)	伊勢湾台風(S34.9)
計画高潮位	T. P. +4.0 m	T.P. +4.5 m	T. P. +3.9 m
高潮偏差	3. 0 m	3. 5m	3. 0 m
朔望平均満潮位	T.P. +1.0 m	T.P. +1.0 m	T.P. +0.9 m
コース設定	伊勢湾台風、キティ台風他の平行経路 を比較し、最悪のコースを設定	伊勢湾台風実績コース	室戸台風、ジェーン台風を比較し、被害が 大きくなる室戸台風コースを設定
高潮区間の 考え方	計画高潮位+打上高が計画高水位と 一致するところまで	伊勢湾台風で実際に高潮被害があった区 間まで(河口~JR関西本線まで)	計画高潮位が計画高水位と一致するとこ ろまで <b>10</b>


## 三大湾の高潮対策の整備状況(堤防の高さ)

・三大湾においては、伊勢湾台風級の台風が満潮時に来襲した場合を想定して、高潮堤防を整備。 ・三大湾における海岸堤防のうち、東京湾で89%、伊勢湾で90%、大阪湾で100%が所要の高さで整備済み。

【海岸堤防の高さ】




【河川堤防の高さ】



## 三大湾の高潮対策の整備状況(堤防の耐震性)

・三大湾における海岸堤防のうち、東京湾で62%、伊勢湾で17%、大阪湾で90%が耐震対策済み。




H17.9 国土交通省、農林水産省調ベ

## 三大湾の高潮対策の整備状況(堤防の築造経過年数)

・三大湾における海岸堤防のうち、東京湾で20%、伊勢湾で61%、大阪湾で20%が建設後40年以上経過。 ・一部で老朽化が確認されているが、老朽化に関する点検・評価方法が確立されていない。

#### 【海岸堤防の築造経過年数】








築造後40年以上経過し老朽化が進んだ施設


### 三大湾の高潮対策の整備状況(水門・陸こう等の状況)

・三大湾では、海岸保全施設のほぼ全ての水門・陸こう等で、1年に1回以上、開閉確認を実施。 ・三大湾における水門・陸こう等のうち、東京湾で32%、伊勢湾で5%、大阪湾で100%が耐震対策済み。


【水門・陸こう等の操作訓練(海岸保全施設)】




#### 【水門・陸こう等の耐震性(海岸保全施設)】




#### 東京都ゼロメートル地帯における堤防整備状況(堤防高さ)



#### 東京都ゼロメートル地帯における堤防整備状況(耐震性)



#### 東京都ゼロメートル地帯における堤防整備状況(特殊堤等)




#### 三大湾の特殊堤※等の設計の考え方

#### ※特殊堤とは

自立式構造(盛土(押え盛土を除く)の部分がなくても自立する構造)であり、その全部もしくは主要な部分がコンクリート、 鋼矢板もしくはこれに準ずるもの。三面張構造の特殊堤や計画高潮位以上の高さの土堤にパラペットが設けられたものはこれ に該当しない。(出典:河川管理施設等構造令)

海岸堤防(河川堤防の特殊堤と類似したもの)

河川堤防



# 設計の考え方 ・計画高潮位まで波力と水圧を考慮 ・計画高潮位以上は波力を考慮 ・計画高潮位以上は波力を考慮 ・計画高潮位以上は波力を考慮



(出典)米国陸軍工兵隊ホームページ 19

## 東京都ゼロメートル地帯における排水計画

#### 比較的地盤が高い 西側地区の対策

・平常時は排水機場の操作なし


・高潮重合時(A.P.+5.1m)は、50 年確率規模の豪雨(47mm∕時 間)が同時に起こることを想定し て施設整備

・直接、隅田川・海域へ排出する 下水道ポンプ整備後は、高潮重 合時100年確率豪雨(63mm / 時間)に対応可能

・台風警戒態勢時は、外水位が A.P.+1.85mに達し、更に上昇す るおそれがある場合閉鎖

・排水機場の能力を上回る雨水 は、地区内河川の河道に貯留





#### 特に地盤が低い 東側地区の対策

・平常時は地区内の河川水位 を低く維持(A.P.-1.0mに保つよ う排水機場を操作)

・1時間100mmの豪雨を想定し て河川、排水施設を整備

・地区内河川に流入した雨水を 排水機場から域外(荒川)に排 出

・排水機場の能力を上回る雨水 は、地区内河川の河道に貯留

#### 荒川左岸~新中川右岸地区 (江戸川区)

・常時、内水位をA.P.+0.5mに 保つように排水操作(新川排水 機場)


水門は常時開扉

・外水位がA.P.+2.15mに達し、 さらに上昇するおそれがあると きに閉鎖

20

#### 同縮尺における東京都ゼロメートル地帯とニューオーリンズ市の比較


#### 東京都ゼロメートル地帯




#### 同縮尺における東京都ゼロメートル地帯とニューオーリンズ市の比較 ニューオーリンズ市浸水区域 ※青色に着色している部分が最大浸水区域



## 東京都ゼロメートル地帯において 浸水深により浸水をまぬがれる部分の現況





## 避難対策に資する高潮警報等の現状



#### 避難対策に資する高潮予測の高精度化の現状

#### ●高精度の高潮予測を可能とするシステムの構築






#### 避難対策に資する潮位・波高データの標準化・共有化の現状



出典:防災情報提供センターHP

出典:(財)CDIT HP

●迅速な避難勧告の発令、自主的な避難を促進するため関係機関における潮位情報提供の 充実・共有化を図り、迅速な高潮情報提供体制の整備が必要



## 避難対策に資する高潮ハザードマップの整備の現況

高潮ハザードマップの整備状況

※津波・高潮ハザードマップ研究会調べ(H16.8)

#### ・全国で12市町村にとどまる。

<都道府県別の作成市町村数>

北海道3、秋田県1、千葉県2、三重県1、鳥取県1、山口県1、佐賀県1、沖縄県2)

#### ・三大湾では作成されていない。

#### 高潮ハザードマップの作成が遅れている理由

①高潮による越流想定が困難	<ul> <li>・三大湾では、伊勢湾台風級の高潮を想定し、堤防高さを概成</li> <li>・台風の観測データが少なく確率分布で表すことが困難であるため、</li> <li>伊勢湾台風級以上の高潮を設定することが困難</li> </ul>
②高波による越波に伴う破堤想定 が困難	・原則として、コンクリート三面張りで整備される防潮堤の堤防の破 堤条件(破堤幅、破堤の開始時間等)の算出技術が未確立
③高潮ハザードマップ作成の法的位 置づけなし	<ul> <li>・洪水ハザードマップは、水防法において浸水想定区域の指定を義務づけ。高潮ハザードマップで、同様の規定はない。</li> </ul>