2月23日から24日の低気圧による被害状況等について (第2報:最終報) ※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国 土 交 通 本 省 2月23日15:30 注意体制

2月24日 6:10 警戒体制

20:00 注意体制

北海道開発局 2月24日 2:30 注意体制 北海道運輸局 2月23日15:30 注意体制

6:10 警戒体制 2月25日 8:30 体制解除

18:30 注意体制

2月25日 8:00 体制解除 東北運輸局 2月23日16:30 注意体制

2月24日12:00 体制解除

北陸地方整備局 2月24日 9:00 注意体制

12:20 非常体制 20:00 注意体制

2. 気象状況(2月29日11時00分現在:気象庁)

・2月23日朝、日本海にあった低気圧が発達しながら東進し、23日夜は東北北部を通過し、三陸沖に進んだ。 日本付近は冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流れ込んだ。

- ・2月23日から24日にかけて、北日本から西日本にかけての日本海側と太平洋側の山沿いの広い範囲で大雪となり、 北日本や北陸・甲信地方では23日から24日にかけての降雪量が50センチメートルを超えた。
- ・北日本から西日本にかけて陸上で20~25メートル、海上で25~28メートルの暴風や暴風雪となった。 また、最大瞬間風速が30メートルを超えるところもあった。
- ・北日本から西日本にかけての周辺海域では6~8メートルの大しけとなった。

3. 国土交通省の対応

- ・海上保安庁では、巡視船、航空機等による入善行方不明者捜索及び被害状況調査を実施
- ・2月24日北陸地整は富山県庁、黒部市役所、入善町役場に情報収集のため職員を派遣。

1)災害対策用へリコプター (平成20年2月29日 12:00現在)

	ヘリコプター名	出動	その他
I	ほくりく	2/25 富山県	

災害対策用機械出動状況 (平成20年2月29日 12:00現在)

所有整備局	機械名	台数	事象	出動先	
別有金鵬向	1成1水1口	口奴	尹豕	場所	期間
北陸地整	照明車	2	夜間作業支援	富山県黒部市	2/24~ <u>26</u>
北陸地整	照明車	2	夜間作業支援	富山県入善町	2/24~ <u>25</u>
北陸地整	Ku-Sat	1	映像監視	富山県下新川郡入善町	2/24~

機械名	出動台数 (延べ台数)	備考
照明車	4	<u>撤収済</u>
Ku-Sat	1	
合計	5	

4. 所管施設等の状況

〇河川(2月29日10時現在)

・被害箇所 1箇所

	1771							
都道府県	水系	河川	市町村	地	点	被害	状 況	対 策 状 況
印坦州东	水系)H]]]]	1 1 1	左右岸	KP	状 態	数 量 (約m)	对 泉 1人 九
<u>新潟県</u>	サバジガワ 鯖石川	サバイシガワ <u>鯖石川</u>	^{カシワザキシ} <u>柏崎市</u>	^{ウガン} 右岸	カョウブ <u>河口部</u> <u>OKP</u>	<u>導流堤</u> 欠損・沈下	<u>L=60m</u>	立入禁止措置(バリケード)設置。 天候の状況を見て、今後、海面下の状況を確 認する予定。

[※] 被災延長と詳細な状況は、波の状況を見ながら引き続き実施する予定。

〇海岸(<u>2月29日11時30分現在</u>) 1)海岸保全施設の被害状況 詳細点検中

整備局名	都道府県名	海岸名	被害箇所	被害状況等
北陸	<u>新潟県</u>	アワシマウラ 粟島浦海岸 ウチウラ 内浦地区海岸	<u>粟島浦村</u>	<u>緩傾斜護岸沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	マキ <u>巻海岸</u> ^{カクダ} <u>角田地区海岸</u>	<u>新潟市西蒲区</u>	<u>緩傾斜護岸沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	カキザキ <u>枯崎海岸</u> ノウミハマ <u>直海浜地区海岸</u>	<u>上越市柿崎区</u>	<u>緩傾斜護岸沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	オオガタ <u>大潟海岸</u> クドハマ <u>九戸浜地区海岸</u>	<u>上越市大潟区</u>	<u>緩傾斜護岸沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	イトイガワ <u>糸魚川海岸</u> ナカシュク <u>中宿地区海岸</u>	<u>糸魚川市</u>	<u>離岸堤散乱</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	^{オウミ} <u>青海海岸</u> ^{オウミ} <u>青海地区海岸</u>	<u>糸魚川市</u>	<u>緩傾斜護岸沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	オウミ <u>青海海岸</u> オヤシラズ 親不知地区海岸	<u>糸魚川市</u>	<u>緩傾斜護岸沈下</u>
<u>北陸</u>	新潟県	イトイガワ <u>糸魚川海岸</u> オシアゲ 押上地区海岸	<u>糸魚川市</u>	<u>緩傾斜護岸沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	ノウ <u>能生海岸</u> コドマリ <u>小泊地区海岸</u>	<u>糸魚川市</u>	<u>消波工沈下</u>
<u>北陸</u>	新潟県	^{リョウツ} <u>両津海岸</u> スイヅ <u>水津地区海岸</u>	<u>佐渡市</u>	<u>突堤欠壞</u>
<u>北陸</u>	新潟県	ァイカワ <u>相川海岸</u> タカチ 高千地区海岸	<u>佐渡市</u>	<u>斜路式護岸欠壊</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	リョ ウ ツ <u>両津海岸</u> ヒガシコワシミズ 東強清水地区海岸	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下・散乱</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	リョウツ <u>両津海岸</u> ツキフセ <u>月布施地区海岸</u>	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	リョウツ <u>両津海岸</u> ^{オオカワ} 大川地区海岸	<u>佐渡市</u>	離岸堤沈下・散乱
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	リョウツ <u>両津海岸</u> キタコウラ 北小浦地区海岸	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下</u>

<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	リョウツ <u>両津海岸</u> ミタテ 見立地区海岸	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	リョウツ <u>両津海岸</u> ウラガワ 浦川地区海岸	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	アイカワ <u>相川海岸</u> キタタツシマ <u>北立島地区海岸</u>	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	ァイカワ <u>相川海岸</u> ニュウガワ 入川地区海岸	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下</u>
<u>北陸</u>	<u>新潟県</u>	_{アイカワ} 相川海岸 ^{オオクラ} 大倉地区海岸	<u>佐渡市</u>	<u>離岸堤沈下</u>
<u>北陸</u>	富山県	^{さかい} <u>境海岸</u>	<u>朝日町</u> <u>境</u>	<u>緩傾斜護岸</u> <u>L=110m(損傷)</u>
北陸	富山県	ょしうかいがん 吉浦 海岸	滑川市 吉浦地区	人エリーフ標識灯破損
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	_{あまはらし} <u>雨晴海岸</u>	<u>高岡市</u> 太田	消波ブロック沈下 標識灯倒壊
<u>北陸</u>	富山県	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>朝日町</u> 赤川	緩傾斜堤変状-ブロックめくれ
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> 古黒部	消波ブロック一部流出
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> 古黒部	排水路に土砂堆積
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> <u>吉原</u>	<u>副離岸堤変状-ブロック流出</u> (西側)約40m
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> <u>神子沢</u>	離岸堤変状-ブロック2個移動
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> <u>神子沢</u>	<u>消波エ-ブロック流出</u> L=70m
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> 神子沢	<u>直立堤-倒壊</u> <u>L=36m</u>
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> 神子沢	<u>管理用通路沈下</u> <u>L=36m</u>
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> <u>園家</u>	<u>緩傾斜堤変状-ブロックめくれ</u> L=40m
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> <u>園家</u>	排水路に土砂堆積
<u>北陸</u>	富山県	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>入善町</u> 柳原	離岸堤のブロック3列(岸沖方 向)中抜け
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>黒部市</u> <u>荒俣</u>	緩傾斜堤変状-一部吸出し

北陸	富山県	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>黒部市</u> <u>荒俣</u>	離岸堤変状-ブロック2個移動
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>黒部市</u> 生地	<u>管理用通路のAs舗装破損</u>
北陸	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>黒部市</u> 生地	直立堤-消波ブロック一部流 出
<u>北陸</u>	<u>富山県</u>	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>黒部市</u> 生地	緩傾斜堤-根固めブロック散 乱
<u>北陸</u>	富山県	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>黒部市</u> 生地	光ケーブル管路露出L=60m
<u>北陸</u>	富山県	しもにいかわかいがん 下新川海岸	<u>黒部市</u> 生地	排水路に土砂堆積

○道路通行止状況等(平成20年2月29日 12時00分現在)

1. 高速道路の通行止め状況

最大121区間で通行止めを実施したが、現在、通行止め区間なし

2. 直轄国道の通行止め状況

最大15箇所で通行止めを実施したが、現在、通行止め区間なし

- 3. 県管理道路の通行止め状況
 - ①雪崩等による通行止め

都道府県	県管理	里国道	都道府県道		
印起的乐	被災区間数	うち、現在通行止め	被災区間数	うち、現在通行止め	
栃木県	3区間	-	1区間	_	
石川県	1区間	_	_	_	
京都府	1	1	1区間		
計	4区間	-	2区間	<u>-</u>	

〇下水道施設の被害状況(<u>2月29日12:00</u>現在) 現在特段の被害情報なし。

○公園施設の被害状況(2月29日12:00現在)

• 都市公園等

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等	対応状況等
<u>新潟県</u>	<u>糸魚川市</u>	<u>能生海洋公園</u>	<u>遊歩道、コンクリート舗装破損</u>	被災箇所への立入を禁止
富山県	入善町	新浜公園	遊具、ブロック塀、トイレ破損	

〇鉄道(2月<u>29日 11時30分現在)</u>

・特段の被害情報なし。

〇航空関係(2月<u>29日 11時30分現在</u>)

- 1) 空港・航空保安施設の被害状況 被害なし
- 2) 航空機 (定期便) の運休状況 <u>通常運航</u>
- ○高速バスの運休等の状況 (2月<u>29日 11時30分現在)</u> <u>29日11:30現在で高速バスの運休情報はなし</u>
- 〇海事関係(2月29日 11時30分現在)
 - 1)施設等の被害状況 特段の被害情報なし
 - 2) 長距離フェリー及び外航定期旅客船の運休状況

事業者名	航路名	運休状況等	備考
東海汽船(株)	伊豆七島航路	<u>御蔵島、利島航路</u> のみ欠航	

○港湾関係(2月29日11時30分現在)

1) 港湾施設の被害状況

/ 1615 NG IX	の放音がん	70				
都道府県名	管理者名	港格	港湾名	地区名	被害状況	備考
.1.77	.1	重要	<u>酒田港</u>	<u>北港地区</u>	<u>臨港道路の一部被災</u>	宮海北護岸線の歩道部(L=93.3m)の舗 装面が剥離。23日(土)より通行止め。
山形県	山形県	地方 (避難港)	鼠ヶ関港		防波堤の一部被災	防波堤ケーソン <u>2函</u> 傾斜
		特定重要	新潟港	西港地区	臨港道路の冠水	「新潟みなとトンネル」の冠水25cm~30cm (2/25 3時50分通行止め解除)
新潟県	新潟県	地方	柏崎港		ふ頭用地の一部被災	越波により西ふ頭のガードレール破損
		地刀	姫川港		岸壁の一部被災	中央ふ頭5号岸壁の防舷材4基破損
					岸壁の一部被災	万葉ふ頭1号・2号岸壁の波浪による冠水、ソーラ スフェンス <u>(L=20m流出(フェンス復旧済)</u>
					防波堤の一部被災	防波堤(北)ケーソン(<u>L=800m)</u> 岸壁側へ移動
				伏木地区	緑地の一部被災	緑地の冠水(立入禁止措置)
					臨港交通施設の冠水	- 臨港道路伏木万葉1号線(L=540m)波浪 により土砂堆積(土砂撤去完了: 一般車通行 止(車道)) ・国分浜駐車場波浪により土砂堆積(全面通 行止め措置)
					岸壁の一部被災	・海王岸壁上部タイルの破損(L=100m)(立 入禁止措置) ・6号岸壁、6-7防舷材1基脱落
富山県	富山県	性空毒面	伏木富山港		防波堤の一部被災	・防波堤(波除) 堀岡町の決壊(L=50m)(監視中): 海中部の残骸位置調査終了・防波堤(波除)海王町上部タイル破損(L=100m)、防護柵破損(100m)・海王丸波除堤、鋼鉄製ゲート固定部紛失・西防波堤の立入禁止防護柵倒壊(L=5m)
一	画 四尔	⋾山宗 付化里安	(八八届山港		臨港交通施設の冠水	 ・海王丸パーク駐車場冠水(24日14時より立ち入り禁止、現在立入禁止措置解除) ・臨港道路北線(L=200m)・東西線(L=400m)冠水により通行止め(25日7:30通行止め解除)
				新湊地区	緑地の一部被災	・海王丸パーク(野鳥園)の防護柵倒壊 (L=180m)バリケード設置 ・東埋立地元気の森公園東側緑地、ネットフェンス倒れ(L=200m)、土砂散乱 ・マリーナ緑地波打ちタイル破損
1 1						l .

_				_		
					物揚場の一部被災	・車止め3基損傷、南3号物揚場損傷・南1号物揚場CO部損傷(L=5m)、車止め (1基)、防舷材(2基)
					護岸の一部被災	・ヨットハーバー階段式護岸、化粧石張り破 損 ・西埋立地西護岸水叩きコンクリートクラック (L=120m) ・東埋立地北側護岸沿い吸い出しによる陥 没14カ所 ・マリーナ護岸(防波)半たわみ性舗装隆起 (L=7m、A=20㎡)
	石川県		宇出津港	宇出津地区	物揚場の一部被災	13号物揚場、作業船が衝突。一部破損(クラック)
石川県		l県 地方	小木港	小木地区	臨港交通施設の冠水	臨港道路冠水により、24日12:00~25日7:30 まで片側交互通行規制(現在規制解除)
				本小木地区	ふ頭用地の一部被災	越波によりふ頭用地の一部沈下
<u>福井県</u>	<u>福井県</u>	<u>地方</u>	<u>福井港</u>	<u>本港地区</u>	<u>防波堤の一部被災</u>	南防波堤のケーソンの傾斜が越波により進行
	松江市	<u>地方</u>	<u>千酌港</u>		防波堤の一部被災	防波堤消波工の崩壊(詳細確認中)
<u>島根県</u>	島根県	<u>地方</u>	<u>江津港</u>	渡津地区	航路・泊地の一部被災	航路・泊地の埋塞(詳細確認中)
	<u>隠岐の島町</u>	<u>地方</u>	<u>釜港</u>		防波堤の一部被災	防波堤消波工の崩壊(詳細確認中)

2) 海岸保全施設の被害状況

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	地区名	被害状況	備考
新潟県	新潟県	地方	姫川港		緑地の一部被災	田海・須沢海岸公園で公園施設破損
富山県	富山県	<u>特定重要</u>	<u>伏木富山港</u>	<u>新湊地区</u>		海老江海浜公園東突堤被覆石飛散、消波ブ ロック飛散

- ・福島県小名浜港において、ガントリークレーンがストッパーに衝突。自走不能。(人的被害なし)
- ・新潟港東港区に係船中のフローティングドッグ (新潟港西海岸直轄事業) の係船ロープが切れ他地区ふ頭付近に漂着 (安全措置済み)
- ・新潟港東港地区に仮置中の西港第二西防波堤用ケーソンの損傷を確認。(詳細調査中)
- ・新潟港西海岸(直轄事業実施中)にて製作中のケーソンの被災
- ・新潟港西海岸(直轄事業実施中)にて風向計等飛散、飛砂ネット倒壊
- ・新潟県姫川港にて係船中の漁船が1隻転覆(人身被害なし)
- ・新潟県姫川港にて波高計が破損
- <u>・寺泊港にて係船中の遊覧船ポートアイランド号が係船ロープ切れのため船体前面が破損(所有者に連絡済み)</u>
- ・伏木富山港新湊地区にて貯木場の貯木が流出(<u>回収終了</u>)
- ・伏木富山港富山地区の富岩運河にて、不法係留ボートが3隻流され、台船1隻の半分が沈没(ロープで係留)
- <u>・伏木富山港新湊地区の余水処理場にて、越波により流木散乱(5m3)、排水パイプ損傷(1カ所)、立入防護柵(H=2.5m)倒壊(L=100m)</u>
- ・敦賀港蓬莱・桜地区及び川崎・松栄地区にて、上屋の屋根損傷
- <u>・鳥取港の直轄にて整備中の防波堤でケーソンの移動を確認</u>

〇航路標識関係(2月27日 10時00分現在)

- 航路標識施設の被害状況

<u>航路標識名等</u>	<u>所在地</u>	被害状況	<u>備考</u>
の ^乳 野牛港第二東防波堤北灯台	<u>青森県下北郡東通村野牛港</u> (第二東防波堤北端)	施設の沈没	灯台(FRP製、LED灯器、太陽電池装置、蓄電池)が、設置されているケーソンごと海没
よめぐり <u>嫁礁灯標</u>	石川県珠洲市 (禄剛埼から北西10.5海里)	灯火の消灯	天候回復次第、調査予定
しんみなと 新 <u>湊航路第一号灯浮標</u>	富山県伏木富山港外港	施設の移動	告示位置から北北東に約80m移動
新潟港西区西突堤灯台	新 <u>潟県新潟港</u> (西突堤端)	施設の一部被災	電柱(9号柱)折損 (灯火に異常無し)

いじ はな 生地鼻灯台	富山県黒部市 (生地鼻)	施設の一部被災	門扉の外れ発生
にゅうぜん 入善港東防波堤灯台	富山県下新川郡入善町 (入善港東防波堤外端)	施設の一部被災	電柱(4号柱)腕金のずれにより架空線に 弛み発生 (灯火に異常無し)
_{きょうでん} <u>経田港北防波堤灯台</u>	富 <u>山県魚津市</u> <u>(経田港北防波堤外端)</u>	施設の一部被災	<u>管制器室の冠水</u>
しんみなと 新 <u>湊漁港外A防波堤灯台</u>	富山県伏木富山港新湊漁港区 (外A防波堤外端)	機器の一部被災	太陽電池パネル一部脱落

- 〇観光関係(2月29日 11時30分現在) 政府登録ホテル・旅館については特段の被害情報なし。
- 〇物流関係(2月29日 11時30分現在) 営業倉庫に関する被害情報なし

問合先:河川局防災課災害対策室 山浦

代 表:03-5253-8111 内線35-822 直 通:03-5253-8461