

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 20 年 4 月 11 日

リコール届出番号	2086	リコール開始日	平成 20 年 4 月 12 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 益子 修 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	車体(回転部分の突出)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	保冷車、冷凍車などに架装された車両において、後輪タイヤが直上の車体より外側方向に突出しているおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、後輪タイヤが直上の車体より外側方向に突出しているものは、後輪付近の車体に板金製フェンダを追加装着する。		
不具合件数	—	事故の有無	なし
発見の動機	国交省からの調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・リコール実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2086 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GD-U61T	ミニキャブ	U61T-0000013 ~ U61T-0508235 平成 11 年 1 月 8 日 ~ 平成 14 年 8 月 1 日	10,712 台	架装ベース車(キャブ付シャシ車(フワ付))を架装した車両のみ
	GD-U62T		U62T-0000017 ~ U62T-0510624 平成 11 年 1 月 11 日 ~ 平成 14 年 7 月 31 日	1,216 台	
	LE-U61T		U61T-0700208 ~ U61T-0910760 平成 14 年 8 月 8 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日	5,801 台	
	LE-U62T		U62T-0700237 ~ U62T-0914861 平成 14 年 8 月 9 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日	809 台	
	GBD-U61T		U61T-1000203 ~ U61T-1301933 平成 16 年 10 月 1 日 ~ 平成 20 年 2 月 21 日	5,236 台	
	GBD-U62T		U62T-1000243 ~ U62T-1302245 平成 16 年 10 月 4 日 ~ 平成 20 年 2 月 6 日	1,073 台	
ニッサン	LE-U71T	クリッパー	U71T-0000247 ~ U71T-0005600 平成 15 年 10 月 3 日 ~ 平成 16 年 9 月 27 日	139 台	
	LE-U72T		U72T-0000564 ~ U72T-0006596 平成 15 年 10 月 10 日 ~ 平成 16 年 10 月 1 日	33 台	
	GBD-U71T		U71T-0100310 ~ U71T-0401212 平成 16 年 10 月 12 日 ~ 平成 20 年 2 月 22 日	407 台	
	GBD-U72T		U72T-0100741 ~ U72T-0304822 平成 16 年 11 月 8 日 ~ 平成 19 年 11 月 30 日	119 台	
(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 11 年 1 月 8 日 ~ 平成 20 年 2 月 22 日	(25,545 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。