

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年5月27日

リコール届出番号	2111	リコール開始日	平成20年5月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（スイング扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスのスイング扉開閉用エアシリンダにエアを供給するためのナイロンチューブの組付けが不適切なため、チューブが抜けてエアが洩れる場合がある。そのため、扉が保持されず、最悪の場合、走行中に扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナイロンチューブを新品と交換し、正規に組付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2111のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-RU1ESAJ PKG-RU1ESAJ	いすゞ ガーラ	RU1ESA-60011～RU1ESA-60770 平成17年8月30日～平成20年1月25日	713	
	ADG-RU8JHAJ BDG-RU8JHAJ		RU8JHA-60011～RU8JHA-60090 平成18年2月14日～平成19年12月18日	80	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年8月30日～平成20年1月25日	(合計793台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。