

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 6月 4日

リコール届出番号	外-1491	リコール開始日	平成20年 6月 5日			
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	<table border="1"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2662</td> </tr> </table>		製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2662						
不具合の部位（部品名）	エアバッグ（制御コンピュータ）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、側面衝突時にサイドエアバッグおよびカーテンエアバッグが展開しないおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピュータのプログラムを対策したプログラムに書き換える。					
不具合件数	国内：無し	事故の有無	国内：無し			
発見の動機	メーカーの社内テストによる。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1491のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-BB6324W	ボルボ V70	YV1BW985081001410～YV1BW985081034505 平成19年 7月23日～平成20年 3月12日	559	
	DBA-BB5254W		YV1BW565081014084～YV1BW565081035682 平成19年11月13日～平成20年 3月12日	422	
	DBA-BB6304TW		YV1BW995681001665～YV1BW995681034067 平成19年 8月 6日～平成20年 3月11日	109	
	CBA-BB6324XC	ボルボ XC70	YV1BZ985681001258～YV1BZ985681026842 平成19年 8月 6日～平成20年 3月12日	348	
	(計 4型式)	(計 2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年 7月23日～平成20年 3月12日	1,438台	

【注意事項】

上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。