

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年6月12日

リコール届出番号	2131	リコール開始日	平成20年6月13日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキと変速機を締結しているナットの取り付け工程が不適切なため、ナットの締め付けが不十分のものがある。そのため、当該ナットが緩んで変速機の出力軸部に引っ掛かり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキの取り付けナット（4箇所）を正規トルクで締め付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2131のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2	フォワード	FRR34-7000010～FRR34-7000902 平成19年5月8日～平成19年9月4日	187	
	PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2		FRR90-7000042～FRR90-7002739 平成19年4月27日～平成19年9月14日	1,585	
	PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2		FSR34-7000014～FSR34-7000206 平成19年5月8日～平成19年9月7日	56	
	PKG-FSR90S2 PKG-FSR90T2		FSR90-7000011～FSR90-7000084 平成19年4月27日～平成19年9月6日	70	
	PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2		FTR34-7000018～FTR34-7000364 平成19年4月27日～平成19年8月29日	19	
	PDG-FVR34U2		FVR34-7000023 平成19年7月20日	1	
	(計11型式)		(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年4月27日～平成19年9月14日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。