

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 6月24日

リコール届出番号	2137	リコール開始日	平成20年 6月25日		
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（前軸トルクロッド取付ブラケット）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ノンステップバスにおいて、前軸トルクロッド取付ブラケットとクロスメンバの溶接箇所の一部が溶接されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、溶接が剥がれ、最悪の場合、ハンドル操作が不安定になるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットの溶接状況を確認し、溶接されていない箇所は、溶接を追加する。なお、ブラケットに変形があるものは、新品と交換する。				
不具合件数	1件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2137のステッカーを貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-UA452KAN	—	UA452K-00208～UA452K-10010 平成14年 1月18日～平成18年12月25日	323	
	KL-UA452MAN		UA452M-00354～UA452M-10009 平成14年10月11日～平成18年11月16日	31	
	KL-UA452PAN		UA452P-00691～UA452P-01446 平成15年 9月26日～平成17年 8月22日	6	
	（計 3型式）	（計 1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成14年 1月18日～平成18年12月25日	（計 360台）	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。