

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 6月24日

リコール届出番号	2139	リコール開始日	平成20年 6月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	デファレンシャル（オイルシール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前車軸のデファレンシャル（差動装置）において、オイルシール（潤滑油用密封ゴム）の耐久性が不足しているため、摩耗が進行し、潤滑油が漏れる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、デファレンシャルカバーのオイル抜き穴の形状が不適切なため、漏れた潤滑油が駐車制動装置の摩擦面に付着し、最悪の場合、駐車制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該オイルシールとデファレンシャルカバーを対策品に変更する。		
不具合件数	国内：4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問またはダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No. 2139 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	SD-T002	CREVO160	T002-0001～T002-0299 平成16年7月16日～平成20年6月12日	285台	
		—	T002-0053～T002-0202 平成17年3月8日～平成19年9月28日	5台	
コベルコ	SD-EW04	RK160-5	T002-5001～T002-5032 平成16年12月24日～平成18年3月31日	32台	
	SD-EW05		T002-5033～T002-5095 平成18年3月31日～平成20年5月29日	63台	
	計3型式	計3車種	（製作期間の全体の範囲） 平成16年7月16日～平成20年6月12日	計385台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。