

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 7月10日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 2145 | リコール開始日 | 平成20年 7月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 制動装置（後輪ブレーキ用エア配管取付ブラケット） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後輪ブレーキ用エア配管取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時の路面入力等によって当該取付ブラケットに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付ブラケットが折損し、最悪の場合、ブレーキエア配管が損傷してエアが漏れ制動力が低下するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該取付ブラケットを対策品に交換する。また、ブレーキエア配管に損傷があるものは、新品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2145のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------------|------------|-----|--|------------|----|
| ニッサン ディーゼル | ADG-CK2XL | — | CK2XL-00001～CK2XL-30023 平成17年 4月22日～平成20年 4月25日 | 127 | |
| | ADG-CK2XL改 | | CK2XL-20005～CK2XL-20007 平成18年12月14日～平成18年12月18日 | 2 | |
| | ADG-CV2XL | | CV2XL-00001～CV2XL-30014 平成17年 4月23日～平成20年 4月23日 | 90 | |
| | ADG-CV2YL | | CV2YL-00001～CV2YL-30057 平成17年 5月19日～平成20年 4月25日 | 555 | |
| | ADG-CV4XL | | CV4XL-00001～CV4XL-30010 平成17年12月23日～平成20年 4月22日 | 119 | |
| | ADG-CV4YL | | CV4YL-00001～CV4YL-30032 平成17年 4月22日～平成20年 5月 7日 | 240 | |
| | ADG-GK4XLB | | GK4XLB-00001～GK4XLB-30011 平成17年 6月28日～平成20年 3月26日 | 141 | |
| | ADG-GK4XLD | | GK4XLD-00001～GK4XLD-30001 平成17年 6月28日～平成20年 1月22日 | 20 | |
| | ADG-GK4XLE | | GK4XLE-00001～GK4XLE-00009 平成17年 8月18日～平成18年 5月18日 | 9 | |
| | AKG-GK4XLB | | GK4XLB-10001～GK4XLB-10011 平成18年 6月 9日～平成18年11月27日 | 11 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------------|------------|---------|--|------------|----|
| ニッサン ディーゼル | AKG-GK4XLD | — | GK4XLD-10001～GK4XLD-10003 平成18年 7月11日～平成18年12月18日 | 3 | |
| | AKG-GK4XLE | | GK4XLE-10001～GK4XLE-10012 平成18年 6月 9日～平成18年12月28日 | 12 | |
| | PKG-CV4XL | | CV4XL-20006～CV4XL-20036 平成19年 2月14日～平成19年11月12日 | 4 | |
| | PKG-CV4YL | | CV4YL-20025～CV4YL-30014 平成19年 2月28日～平成20年 3月 4日 | 3 | |
| | PKG-GK4XLB | | GK4XLB-20001～GK4XLB-30007 平成19年 1月23日～平成20年 2月23日 | 47 | |
| | PKG-GK4XLD | | GK4XLD-20002～GK4XLD-20006 平成19年 4月 6日～平成19年 7月 3日 | 5 | |
| | PKG-GK4XLE | | GK4XLE-20001～GK4XLE-30004 平成19年 2月 2日～平成20年 4月24日 | 24 | |
| | (計 17型式) | (計 3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成17年 4月22日～平成20年 5月 7日 | (計 1,412台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。