

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年7月28日

リコール届出番号	2155	リコール開始日	平成20年7月28日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎	問い合わせ先：品質保証部 TEL 049-261-2850	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（前後進切替えレバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、前後進切替えレバーのリンク機構に使用しているベアリング保持金具の強度が不足しているため、レバー操作を繰り返し行なうと、保持金具取付ボルトに緩みが生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該保持金具に亀裂が生じ、最悪の場合、保持金具が破損し前後進の切替えが出来なくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ベアリング及びベアリング保持金具を対策品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ダッシュボードの車両型式銘板付近にNo.2155のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	SB-TT2	T2-1	TT2-10102～TT2-10332 平成17年6月21日～平成20年6月17日	222	
	（計1型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成17年6月21日～平成20年6月17日	（計222台）	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。