

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年7月29日

リコール届出番号	2157	リコール開始日	平成20年7月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	暖房装置（燃焼式ヒータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、バーナヘッド（燃焼機）の燃料ポンプの製造が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両を点検し、不具合品が装着されている場合には対策品の燃料ポンプまたは対策品の燃料ポンプを装着したバーナヘッドに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2157のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-LR234J1	エルガミオ	LR234J1-7000171～LR234J1-7000625 平成17年5月13日～平成18年11月14日	226	
	KL-LT233J2	エルガ	LT233J2-7000030～LT233J2-7000054 平成17年7月25日～平成17年8月2日	25	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000388～LV234L1-7000926 平成17年9月28日～平成18年11月8日	37	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000008～LV234N1-7000443 平成17年8月19日～平成18年10月6日	41	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000003～LV234Q1-7000077 平成17年9月5日～平成18年10月30日	33	
	KL-LV280Q1		LV280Q1-7000039～LV280Q1-7000051 平成17年5月31日～平成17年7月21日	13	
	KL-LV780H2	ガーラ	LV780H2-7000030 平成17年7月22日	1	
日野	PA-KR234J1	日野 レイボ-Ⅱ	KR234J1-7000066～KR234J1-7000149 平成17年8月23日～平成18年7月5日	20	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年5月13日～平成18年11月14日	(合計396台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。