

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 7月29日

リコール届出番号	2158	リコール開始日	平成20年 7月29日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	暖房装置(燃焼式ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、バーナヘッド(燃焼機)の燃料ポンプの製造が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両を点検し、不具合品が装着されている場合には対策品の燃料ポンプまたは対策品の燃料ポンプを装着したバーナヘッドに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし。
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2158のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	KL-HU2PLEA	日野 ブルーリボンシティー	HU2PLE-40292～HU2PLE-40297 平成17年 7月26日～平成17年 8月 3日	6		
	KL-HU2PMEA		HU2PME-40748～HU2PME-40752 平成17年 7月25日～平成17年 7月28日	5		
	KL-HU2PMEE		HU2PRE-40366～HU2PRE-40410 平成17年 3月14日～平成17年 8月 2日	11		
	KL-HU2PREA					
	ACG-HU8JMFP	日野 レインボー	HU8JMF-40011～HU8JMF-40087 平成17年 7月22日～平成20年 3月20日	28		
	BJG-HU8JMFP					
	PK-HR7JPAE	日野 レインボー	HR7JPA-40164～HR7JPA-40170 平成18年 3月 6日～平成18年 3月15日	7		
	PB-HR7JHAE		HR7JHA-40158～HR7JHA-40362 平成17年 7月25日～平成19年 3月19日	79		
	ADG-HX6JLAE	日野 ポンチョ	HX6JLA-40035～HX6JLA-40071 平成18年 6月16日～平成18年 9月25日	13		
	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV234L1-7000227～KV234L1-7000463 平成17年11月21日～平成18年11月 1日	12		
PJ-KV234N1				KV234N1-7000006～KV234N1-7000302 平成17年 9月15日～平成18年11月15日	43	
PJ-KV234Q1				KV234Q1-7000006～KV234Q1-7000145 平成17年 9月 5日～平成18年10月30日	44	
(計 12 型式)	(計 4 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年 3月14日～平成20年 3月20日	248台			

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。