


改善箇所説明図①



《基準不適合箇所》

トレーラにおいて、ホイールベアリングのアウトベアリング・アウトレースとハブとの圧入面にガタが生じているものがある。

そのまま使用し続けると、アウトベアリングのアウトレースとハブとの間のガタが大きくなり、最悪の場合、ベアリングが破損し、走行不能となるおそれがある。

《改善内容》

ホイールハブを対策品と交換する。