

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 20 年 8 月 28 日

リコール届出番号	外-1512	リコール開始日 : 平成 20 年 8 月 29 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0993)		
不具合部位 (部品名)	燃料装置 (燃料フィルターケース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク内にある燃料フィルターケースに強度が不足しているものがあるため、当該ケースに亀裂が生じ、燃料圧力が低下することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンが停止し、再始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクに貼付された製造日コード及び部品番号を確認し、該当するものは燃料フィルターケースを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	米国本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1512 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数
ハーレー ダビッドソン	FB4	FLHR ロードキング	5HD1FB4148Y600431～ 5HD1FB41X8Y654798 平成19年7月10日～平成20年5月22日	246 台
ハーレー ダビッドソン	FC4	FLHTCU ウルトラクラシック・ エレクトラグライド	5HD1FC4458Y600258～ 5HD1FC4108Y654976 平成19年7月10日～平成20年5月16日	487 台
ハーレー ダビッドソン	FF4	FLHTC エレクトラグライド・ クラシック	5HD1FF4198Y601386～ 5HD1FF4188Y652670 平成19年7月13日～平成20年2月21日	195 台
ハーレー ダビッドソン	FG4	FLHTCUSC ウルトラクラシック・ エレクトラグライド・ サイドカー	5HD1FG41X8Y603153～ 5HD1FG4168Y654584 平成19年7月19日～平成20年1月28日	38 台
ハーレー ダビッドソン	FR4	FLHRC ロードキング・ クラシック	5HD1FR4188Y600750～ 5HD1FR4188Y654999 平成19年7月18日～平成20年1月28日	139 台
ハーレー ダビッドソン	FS4	FLTR ロードグライド	5HD1FS4428Y600518～ 5HD1FS4138Y654853 平成19年7月10日～平成20年5月9日	165 台
ハーレー ダビッドソン	FV4	FLHT エレクトラグライド・ スタンダード	5HD1FV4198Y614195～ 5HD1FV4148Y649923 平成19年9月21日～平成20年6月12日	37 台

ハーレー ダビッドソン	KB4	FLHX ストリートグライド	5HD1KB4418Y600411～ 5HD1KB4418Y654887 平成19年7月10日～平成20年5月29日	434 台
ハーレー ダビッドソン	PG4	FLHR4CVO ファクトリーカスタム・ ロードキング	5HD1PG4138Y952121 平成19年9月26日	1 台
ハーレー ダビッドソン	PR4	FLHTCU3-CVO ファクトリーカスタム・ ウルトラクラシック・ エレクトラグライド	5HD1PR4128Y952106 平成19年9月26日	1 台
合計	計 10 型式	計 10 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 6 月 12 日	計 1,743 台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。