

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年9月4日

リコール届出番号	2177	リコール開始日	平成20年9月5日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのポンプカバーの鋳造加工が不適切なため、ポンプカバー内部の表面がささくれているものがある。そのため、振動等により当該ささくれが剥がれ、燃料を圧送するインペラ（羽根車）とポンプカバーとの間に噛み込み、燃料ポンプが作動しなくなり、エンジンが停止するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプ一式を良品と交換する。			
不具合件数	65件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2177のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	GBD-HA6	アクティ	HA6-1600001～HA6-1606477 平成17年12月19日～平成19年1月17日	6,477	
			HA6-1700001～HA6-1703483 平成19年1月18日～平成19年8月23日	3,483	
			HA6-3600001～HA6-3600484 平成18年1月31日～平成19年1月16日	484	
			HA6-3700001～HA6-3700206 平成19年2月9日～平成19年8月22日	206	
	GBD-HA7		HA7-1600001～HA7-1620393 平成17年12月19日～平成19年1月17日	20,393	
			HA7-1700001～HA7-1709394 平成19年1月18日～平成19年8月22日	9,394	
			HA7-3600001～HA7-3600678 平成18年1月31日～平成19年1月16日	678	
			HA7-3700001～HA7-3700295 平成19年2月7日～平成19年8月24日	295	
	GBD-HH5		HH5-1600001～HH5-1615627 平成17年12月15日～平成19年1月17日	15,627	
			HH5-1700001～HH5-1705998 平成19年1月18日～平成19年8月10日	5,987	
			HH5-3600001～HH5-3600242 平成18年2月24日～平成18年12月9日	242	
			HH5-3700001～HH5-3700067 平成19年2月8日～平成19年7月23日	67	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ホンダ	GBD-HH6	アクティ	HH6-1600001～HH6-1607059 平成17年12月19日～平成19年1月17日	7,059	
			HH6-1700001～HH6-1702973 平成19年1月18日～平成19年8月10日	2,972	
			HH6-3600001～HH6-3600052 平成18年2月21日～平成18年11月1日	52	
			HH6-3700001～HH6-3700010 平成19年3月23日～平成19年7月31日	10	
	ABA-HM1	VAMOS	HM1-1600001～HM1-1612147 平成17年12月12日～平成19年1月17日	12,147	
			HM1-1700001～HM1-1706383 平成19年1月18日～平成19年8月9日	6,382	
			HM1-2600002～HM1-2605574 平成17年12月12日～平成19年1月17日	5,573	
			HM1-2700001～HM1-2703715 平成19年1月18日～平成19年8月10日	3,715	
	ABA-HM2	VAMOS	HM2-1600001～HM2-1605650 平成17年12月12日～平成19年1月17日	5,650	
			HM2-1700001～HM2-1702831 平成19年1月18日～平成19年8月9日	2,830	
			HM2-2600001～HM2-2602755 平成17年12月12日～平成19年1月16日	2,755	
			HM2-2700002～HM2-2701838 平成19年1月18日～平成19年8月7日	1,837	
	ABA-HM3	VAMOS H o b i o	HM3-1200001～HM3-1202584 平成17年12月19日～平成19年1月15日	2,584	
			HM3-1300001～HM3-1300912 平成19年2月7日～平成19年8月9日	911	
			HM3-2200001～HM3-2200900 平成17年12月19日～平成19年1月13日	900	
			HM3-2300001～HM3-2300345 平成19年1月18日～平成19年8月9日	345	
	ABA-HM4	VAMOS	HM4-1200001～HM4-1201698 平成17年12月19日～平成19年1月13日	1,698	
			HM4-1300002～HM4-1300649 平成19年2月7日～平成19年8月23日	644	
			HM4-2200001～HM4-2200695 平成17年12月19日～平成19年1月11日	695	
			HM4-2300001～HM4-2300314 平成19年2月7日～平成19年8月8日	314	
GBD-HJ1	VAMOS	HJ1-1200002～HJ1-1202399 平成17年12月19日～平成19年1月12日	2,398		
		HJ1-1300001～HJ1-1300908 平成19年2月7日～平成19年8月9日	905		
GBD-HJ2	VAMOS	HJ2-1200001～HJ2-1201547 平成17年12月19日～平成19年1月13日	1,547		
		HJ2-1300001～HJ2-1300745 平成19年2月7日～平成19年8月8日	745		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ホンダ	CBA-JB5	ライフ	JB5-1202466～JB5-1207246 平成17年1月27日～平成17年9月30日	4,781	
			JB5-4329361～JB5-4399035 平成17年1月25日～平成17年10月6日	69,057	
			JB5-8200094～JB5-8200318 平成17年1月27日～平成17年9月28日	225	
	DBA-JB5		JB5-1300001～JB5-1301602 平成17年10月11日～平成18年1月9日	1,602	
			JB5-4500001～JB5-4572331 平成17年10月7日～平成18年9月19日	72,331	
			JB5-4700002～JB5-4779269 平成18年9月19日～平成19年8月23日	79,265	
			JB5-6000001～JB5-6000168 平成18年1月23日～平成18年9月14日	168	
			JB5-6100001～JB5-6100130 平成18年10月9日～平成19年8月8日	130	
			JB5-8300001～JB5-8300038 平成17年11月11日～平成17年12月28日	38	
		CBA-JB6	JB6-1200505～JB6-1201734 平成17年1月27日～平成17年9月30日	1,230	
	JB6-1300001～JB6-1300298 平成17年10月11日～平成17年12月28日		298		
	JB6-4205588～JB6-4218559 平成17年1月25日～平成17年10月6日		12,931		
	JB6-4300001～JB6-4313332 平成17年10月7日～平成18年9月18日		13,332		
	JB6-4400002～JB6-4413405 平成18年9月19日～平成19年8月21日		13,404		
	JB6-6000001～JB6-6000065 平成18年1月27日～平成18年9月14日		65		
	JB6-6100001～JB6-6100044 平成18年10月9日～平成19年8月3日		44		
	JB6-8200029～JB6-8200113 平成17年1月27日～平成17年9月23日		85		
	JB6-8300001～JB6-8300010 平成17年11月14日～平成17年12月28日		10		
	CBA-JB7		JB7-1200646～JB7-1201122 平成17年1月27日～平成17年9月29日	477	
		JB7-4203049～JB7-4211412 平成17年1月25日～平成17年10月6日	8,359		
	DBA-JB7	JB7-1300002～JB7-1300242 平成17年10月11日～平成17年12月28日	241		
		JB7-4300001～JB7-4306195 平成17年10月7日～平成18年9月15日	6,195		
		JB7-4400002～JB7-4404018 平成18年9月21日～平成19年8月28日	4,017		
CBA-JB8	JB8-1200191～JB8-1200338 平成17年1月27日～平成17年9月23日	148			
	JB8-1300001～JB8-1300060 平成17年10月11日～平成17年12月28日	60			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ホンダ	CBA-JB8	ライフ	JB8-4200725～JB8-4202953 平成17年1月25日～平成17年10月6日	2,225		
			JB8-4300002～JB8-4301440 平成17年10月7日～平成18年9月14日	1,439		
			JB8-4400003～JB8-4400934 平成18年9月21日～平成19年8月7日	932		
	ABA-JD1	ザッツ	JD1-1200002～JD1-1240670 平成18年3月21日～平成19年6月23日	40,669		
	ABA-JD2		JD2-1200001～JD2-1206576 平成18年3月21日～平成19年6月22日	6,576		
	DBA-JE1	ゼスト	JE1-1000009～JE1-1056693 平成18年2月8日～平成18年12月27日	56,685		
			JE1-1100001～JE1-1121888 平成18年12月28日～平成19年8月22日	21,882		
			JE1-2000007～JE1-2011876 平成18年2月8日～平成18年12月26日	11,870		
			JE1-2100001～JE1-2103287 平成18年12月28日～平成19年8月22日	3,281		
			JE1-8000001～JE1-8000315 平成18年2月20日～平成18年12月27日	315		
			JE1-8100001～JE1-8100041 平成18年3月29日～平成18年12月22日	41		
			JE1-8200001～JE1-8200227 平成18年3月22日～平成18年12月21日	227		
			JE1-8300001～JE1-8300192 平成19年2月12日～平成19年8月22日	192		
			JE1-8400001～JE1-8400020 平成19年2月23日～平成19年8月21日	20		
			JE1-8500001～JE1-8500103 平成19年2月8日～平成19年8月9日	103		
			CBA-JE2	JE2-1000004～JE2-1010662 平成18年2月10日～平成18年12月27日	10,659	
				JE2-1100001～JE2-1103606 平成18年12月28日～平成19年8月20日	3,606	
	JE2-2000007～JE2-2003174 平成18年2月20日～平成18年12月26日	3,168				
	JE2-2100001～JE2-2100970 平成18年12月28日～平成19年8月21日	969				
	(計20型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年1月25日～平成19年8月28日	(計581,353台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。