


改善箇所説明図

②恒久対策



基準不適合発生箇所

洗淨液の凍結防止用ヒータを制御する電子回路において、製造工程で異物が付着したものがあある。そのため、当該回路が短絡し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。

<改善内容(恒久対策)>

全車両、対策配線キットを装着する。

識別方法：対策配線キットの装着状態にて識別が容易に確認出来る。

内は、点検または交換部品を示す。